

metabo®
work. don't play.

GA 18 LTX
GA 18 LTX G
GE 710 Compact
GE 710 Plus
GE 950 G Plus




ro	Manual de utilizare	4
en	Original instructions	11
fr	Notice d'utilisation originale	17
nl	Originele gebruiksaanwijzing	24
it	Istruzioni per l'uso originali	31
es	Manual original	38
pt	Manual original	45
sv	Originalbruksanvisning	52

fi	Alkuperäinen käyttöopas	58
no	Original bruksanvisning	64
da	Original brugsanvisning	70
pl	Instrukcja oryginalna	76
el	Πρωτότυπες οδηγίες λειτουργίας	83
hu	Eredeti használati utasítás	90
ru	Оригинальное руководство по эксплуатации	96




GE 710 Compact




GE 710 Plus



GE 950 G Plus



		GA 18 LTX	GA 18 LTX G	GE 710 Compact	GE 710 Plus	GE 950 G Plus
S	-	●	●	-	●	●
U	V	18	18	-	-	-
n	/min	25000	6000	13000 - 30500	10000 - 31000	2500 - 8700
n ₁	/min	-	-	24000	24000	7200
P ₁	W	-	-	710	710	950
P ₂	W	-	-	430	430	510
D _{max}	mm (in)	50 (2)	55 (2 5/32)	43 (1 11/16)	50 (2)	55 (2 5/32)
d	mm (in)	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")	6 (1/4")
m	kg (lbs)	2,1 (4.6)	2,2 (4.9)	1,4 (3.1)	1,6 (3.6)	1,7 (3.8)
a _{h,SG} /K _{h,SG}	Ø 25 mm; U _M =3,6 g/mm; *	m/s ²	5,3 / 1,5	-	6,8 / 1,5	5,6 / 1,5
a _{h,SG} /K _{h,SG}	Ø 50 mm; U _M =14,4 g/mm; *	m/s ²	13,9 / 1,5	< 2,5 / 1,5	-	< 2,5 / 1,5
L _{pA} /K _{pA}	dB (A)	83 / 3	83 / 3	82 / 3	80 / 3	87 / 3
L _{WA} /K _{WA}	dB (A)	94 / 3	94 / 3	93 / 3	91 / 3	98 / 3

* EN 60745

	n (/min)			
	GE 710 Compact	GE 710 Plus	GE 950 G Plus	
1	13000	10000	2500	
2	18000	14000	4000	
3	23000	18500	5500	
4	27000	22000	7000	
5	30500	26000	8000	
6	34000	30500	8700	

 EN 60745
2006/42/EG, 2004/108/EG, 2011/65/EU

 2012-05-11
Volker Siegle

Director Product Engineering & Quality
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nuertingen, Germany

Manual de utilizare

1. Declaratie de conformitate

Declaram pe proprie raspundere ca acest polizor drept corespunde normelor si directivelor mentionate la pag. 3.

2. Utilizarea corespunzatoare

Polizoarele drepte se utilizeaza...

- ... cu freze de slefuit tip stift pentru slefuire fina pe metale.
- ... cu discuri de slefuit de dimensiuni mici la slefuire fina pe metale.
- ... cu freze cu ax pentru frezat metale neferoase, materiale sintetice, lemn de esenta tare, etc.
- ... cu perii de sarma circulare sau de tip pensula
- ... cu corpuri de slefuit profilate
- ... cu corpuri de slefuit din pasla
- ... cu disc cu lamele

Nu se utilizeaza cu oale de slefuit.

Utilizatorul este singurul raspunzator pentru pagubele rezultate in urma utilizarii necorespunzatoare.

Respectati normele general recunoscute de protectie impotriva accidentelor si instructiunile de siguranta anexate.

3. Instructiuni generale de siguranta



Respectati pasajele din text marcate cu acest simbol pentru protectia dvs. personala si pentru protectia masinii dvs.!



AVERTIZARE – Pentru a diminua riscul de ranire cititi manualul de utilizare.



AVERTIZARE Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta.
Nerespectarea instructiunilor si recomandarilor de siguranta poate duce la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

Pastrati toate instructiunile si recomandarile de siguranta pentru viitor.

Transmiteti masina dvs. altui utilizator numai impreuna cu aceste documente.

4. Instructiuni speciale de siguranta

4.1 Instructiuni comune de siguranta pentru , slefuit, slefuit cu hartie abraziva, slefuit cu perii de sarma, lustuit si lustruit cu discuri abrazive:

Utilizare

a) Aceasta masina se utilizeaza ca slefuit, slefuit cu hartie abraziva, slefuit cu perii de sarma, masina de lustuit si masina de lustruit cu discuri

abrazive. Respectati toate instructiunile si recomandarile de siguranta, prezentarile si datele primite impreuna cu masina.

Nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate duce la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

b) Nu utilizati accesori care nu sunt prevazute si recomandate in mod special de fabricant pentru aceasta masina.

Simplul fapt ca puteti fixa un accesoriu pe masina dvs. nu garanteaza utilizarea acesteia in conditii de siguranta.

c) Turatia admisa pentru scula utilizata trebuie sa fie cel putin egală cu turatia maxima mentionata pe masina.

Accesoriile cu turatie mai mare decat cea admisa se pot rupe si pot sari in jur.

d) Diametrul exterior si grosimea sculei utilizate trebuie sa corespunda dimensiunilor masinii dvs.

Sculele de dimensiuni incorecte nu pot fi acoperite si controlate suficient.

e) Discurile de slefuit, flansele, platanele de slefuit sau alte accesori trebuie sa se potriveasca perfect pe axul masinii.

Sculele care nu se potrivesc perfect pe axul masinii se rotesc inegal, vibreaza foarte puternic si pot duce la pierderea controlului.

f) Nu utilizati scule deteriorate. Verificati inainte de fiecare utilizare daca sculele de tip disc de slefuit nu sunt aschiate sau rupte, daca sculele de tip platou de slefuit nu sunt rupte, uzate sau consumate, daca sculele de tip perie de sarma nu prezinta fire de sarma rupte sau desprinse.

Daca masina de slefuit sau scula utilizata cad pe jos, verificati daca scula nu s-a deteriorat sau utilizati o scula noua.

Dupa verificarea si montarea unei scule de slefuit stati, atat dvs. cat si alte persoane aflate in jur, in afara de zona de rotatie a sculei de slefuit si lasati masina sa functioneze un minut la turatia maxima.

Sculele deslefuit deteriorate se rup de cele mai multe ori in timpul acestui test.

g) Utilizati echipament de protectie. In functie de lucrarea efectuata, utilizati masca completa de protectie a fetei, masca pe protectie pentru ochi sau ochelari de protectie. Dupa caz utilizati masca anti-praf, antifoane, manusi de protectie, sort special de protectie impotriva particulelor de materiale rezultate in urma slefuirii. Ochii trebuie protejati impotriva coruprilor straine care iau nastere in timpul diferitelor proceduri de slefuire. Masca antipraf trebuie sa filtreze praful din aerul de respirat. Daca va expuneti timp indelungat unui zgomot puternic puteti suferi o pierdere paritala sau totala a auzului.

h) Asigurati-vă ca persoanele aflate în jur stau la o distanță sigură față de zona dvs. de lucru. Orice persoană care intră în zona de lucru trebuie să poarte echipament de protecție. Bucuri rupte din piesa de lucru sau o scula de slefuit ruptă pot zbura prin aer și pot provoca raniri și în afara zonei directe de lucru.

i) Tineti mașina numai de suprafetele izolate când executați lucrări în cursul carora scula utilizată poate atinge circuite electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare electrică. Contactul cu un circuit electric activ poate pune sub tensiune și partile metalice ale mașinii dvs. și poate duce la electrocutare.

j) Tineti cablul de alimentare la distanța de sculele de slefuit în rotație.

Dacă pierdeți controlul asupra mașinii, cablul de alimentare poate fi sectionat sau poate fi prins, antrenând astfel și mana sau bratul dvs. spre scula în rotație.

k) Nu lasați mașina din mana înainte de oprirea completă a sculei de slefuit.

Scula de slefuit în rotație poate intra în contact cu suprafața suport, provocând astfel pierderea controlului asupra mașinii.

l) Nu va deplasati cu mașina de slefuit în funcțiune. Hainele dvs. în contact accidental cu scula în rotație pot fi prinse și antrenate, iar scula de slefuit poate patrunde în corpul dvs.

m) Curătați periodic fantele de aerisire ale mașinii. Suflanta motorului atrage praf în carcasa mașinii și o acumulare masivă de pulbere de metal poate genera o serie de pericole de natură electrică.

n) Nu utilizați mașina în apropiere de materiale inflamabile.

Scanteile pot aprinde aceste materiale.

o) Nu utilizați scule de slefuit care necesită racire cu lichide.

Utilizarea apei sau altor lichide de racire poate duce la electrocutare.

4.2 Reculul și instrucțiunile de siguranță corespunzătoare

Reculul este reacția brusă aparută ca urmare a unei scule agățate sau blocate în material (disc de slefuit, plătan de slefuit, perie de sarma, etc.). Agătarea sau blocarea sculei de slefuit duce la oprirea brusă a sculei în rotație. Că urmărește mașina scăpată de sub control este impinsă în sens invers direcției de rotație a sculei de slefuit la locul de blocare.

Când un disc de slefuit se prinde sau se blochează în materialul prelucrat, marginea discului aflată în material se poate prinde și poate rupe discul sau poate produce un recul. Discul de slefuit se deplasează atunci spre utilizator sau în direcție opusă acestuia, în funcție de direcția de rotație a

discului în locul de blocare. Discurile de slefuit se pot rupe în această situație.

Reculul ia naștere ca urmare a utilizării incorecte sau necorespunzătoare a mașinii. El poate fi evitat, respectând măsurile de protecție corespunzătoare descrise mai jos:

a) Tineti mașina bine în maini și adoptați o poziție a corpului și bratelor în care să puteti prelua fortele de recul. Utilizați întotdeauna manerul suplimentar, dacă este în dotarea mașinii, pentru a va asigura controlul maxim asupra forțelor de recul sau momentelor de reacție la turatie mare. Respectând măsurile de prevenire, utilizatorul poate stapani fortele de recul și reacție.

b) Nu apropiați mainile de sculele de slefuit în rotație.

În cazul unui recul scula de slefuit poate trece peste mana dvs.

c) Evitați apropierea corpului dvs. de zona în care se poate deplasa mașina în cazul unui recul. Reculul aruncă mașina în sens invers direcției de rotație a sculei de slefuit la locul blocajului.

d) Lucrați cu atenție deosebită în zone dificile (colturi, margini ascuțite, etc.). Nu permiteți sculei de slefuit să sara de pe piesa prelucrată și să se blocheze.

Scula de slefuit în rotație tinde să se blocheze la colturi, pe marginile ascuțite sau atunci când sare de pe material. Ca urmare apare recul sau pierderea controlului asupra mașinii.

e) Nu utilizați panze de fierastrau cu lant sau dantură.

Astfel de scule provoacă foarte des reculul sau pierderea controlului asupra mașinii.

4.3 Instrucțiuni specifice pentru slefuit și polizat:

a) Utilizați numai cupurile de slefuit destinate mașinii dvs. și capacul de protecție prevăzut pentru aceste scule de slefuit. Sculele de slefuit, care nu sunt destinate exclusiv pentru mașina dvs. nu pot fi acoperite suficient cu capacul de protecție și sunt nesigure.

b) Sculele de slefuit pot fi utilizate numai în aplicațiile recomandate. De ex.: nu slefuiti cu suprafața laterală a unui disc de debitat. Discurile de debitat degrosează cu multă forță laterală aplicată acestor scule de slefuit le poate sparge.

c) Utilizați numai flanse de fixare nedeteriorate, de formă și dimensiune corespunzătoare discului de slefuit utilizat.

Flansele corespunzătoare sprijină discul și reduc pericolul de rupere a acestuia. Flansele pentru discuri de debitat pot fi deosebite de cele pentru alte discuri de slefuit.

ro ROMANA

d) Nu utilizati discuri de slefuit uzate de la masini mai mari.

Discurile de slefuit pentru masini mari nu sunt adecvate pentru turatiile mai mari ale masinilor electrice de mici dimensiuni si se pot rupe.

4.4 Alte instructiuni de siguranta specifice pentru polizat:

a) Evitati blocarea discului de polizat sau apasarea axagerata a acestuia. Nu executati taieturi foarte adanci.

Suprasolicitarea discului abraziv maresti tendinta de blocare sau de inclinare a acestuia si posibilitatea ruperii sculei sau aparitiei unui recul.

b) Evitati zonele din fata si din spatele discului abraziv in rotatie.
Cand deplasati discul abraziv in material dinspre dvs. spre exterior, masina impreuna cu discul in rotatie poate fi aruncata direct spre dvs. in cazul unui recul.

c) Cand discul abraziv se blocheaza sau cand intrerupeti lucrul, opriti masina si tineti-o pe loc pana cand discul se opreste complet.
Nu incercati sa trageți discul inca in rotatie din fanta de taiere - pericol de recul.
Identificati si remediati cauza blocarii discului.

d) Nu reporniti masina cat timp discul se mai afla in material. Lasati discul sa atinga turatia maxima inainte de a continua debitatea.

In caz contrar discul se poate bloca, poate sari din piesa prelucrata sau poate provoca un recul.

e) Sprijiniti placile sau piesele de mari dimensiuni pentru a evita riscul de recul prin blocarea discului. Piese mari se pot indoi prin propria greutate. Pieselete trebuie sprijinite pe ambele parti ale discului, adica atat in apropierea fantei de taiere cat si la marginea.

f) Lucrati cu atentie deosebita la taieturile tip "buzunar" in pereti sau alte zone greu vizibile. Discul abraziv care patrunde in material poate atinge circuite electrice, de apa sau de gaze sau alte obiecte ascunse si poate produce un recul.

4.5 Instructiuni de siguranta specifice pentru slefuit cu hartie abraziva:

a) Nu utilizati discuri de slefuit supradimensionate ci respectati recomandarile fabricantului referitoare la dimensiunea discului de hartie.

Discurile de hartie care depasesc platoul de slefuit pot produce raniri si pot provoca blocarea sau ruperea discului sau reculul.

4.6 Instructiuni de siguranta specifice pentru lustruit:

a) Nu lasati libere parti ale materialului textil pentru lustruit, in special snurul de fixare. Petreceti snurul sub material sau scurtati-l. Snurul liber se roteste impreuna cu platanul si se poate prinde in piesa prelucrata sau va poate prinde degetele.

4.7 Instructiuni de siguranta specifice pentru slefuit cu perii de sarma:

a) Peria de sarma pierde fire de sarma si in timpul utilizarii normale. Nu suprasolicitati peria de sarma prin apasare exagerata. Bucatile de sarma aruncate din perie pot patrunde foarte usor prin haine subtiri si/sau prin piele.

b) Daca se recomanda utilizarea unui capac de protectie, asigurati-vă ca peria de sarma nu poate atinge capacul.
Periile plate sau oala isi pot mari diametrul datorita apasarii si fortei centrifuge.

4.8 Alte instructiuni de siguranta:

 AVERTIZARE – Utilizati intotdeauna ochelari de protectie

Utilizati suporturi intermediare elastice daca sunt recomandate si puse la dispozitie impreuna cu materialele de slefuit.

Respectati recomandarile fabricantului de scule si accesorii! Protejati discurile de grasime si socuri!

Materialele de slefuit trebuie depozitate si manevrate cu grijă, conform instructiunilor fabricantului.

Nu utilizati discurile de debitat pentru polizat!
Discurile de debitat nu pot fi supuse apasarii laterale.

Piesa prelucrata trebuie sa fie stabila si asigurata impotriva alunecarii, de ex. cu dispozitive de fixare. Sprijiniti bine piesele de mari dimensiuni.

Actionati blocajul axului (4) numai cand motorul este oprit. (GA 18 LTX, GE 710 Plus, GA 18 LTX G, GE 950 G Plus)

Nu atingeri scula de slefuit in rotatie!
Indepartati spanul si alte materiale similare numai cu masina in repaus.

Inainte de utilizare asigurati-vă ca scula de slefuit este montata si fixata corect si lasati masina sa functioneze in relanti timp de 60 de secunde intr-o pozitie sigura. Opriti imediat masina daca apar vibratii evidente sau daca observati alte deficiente. In astfel de situatii verificati masina si identificati cauza.

Asigurati-vă ca in timpul lucrului scanteile care apar nu prezinta pericol (ex. nu ating utilizatorul sau alte persoane din apropiere si nu pot aprinde substante inflamabile). Protejati zonele periclitante cu prelate ignifugate.

Dotati zonele periclitante cu stingatoare si materiale corespunzatoare pentru stingerea incendiilor.

Pulberile de materiale ca vopsele pe baza de plumb, unele esente de lemn, minerale si metale pot dauna sanatati. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi poate provoca reactii alergice si/sau imbolnavirea cailor respiratorii atat utilizatorului cat si persoanelor aflate in apropiere.

Pulberile unor esente de lemn (stejar, fag) sunt considerate cancerigene, in special impreuna cu anumite substante utilizate in prelucrarea lemnului (cromati, substante de protectie). Materialele pe baza de azbest pot fi prelucrate numai de personal calificat.

- Utilizati un exhaustor
- Asigurati aerisirea suficienta a zonei de lucru
- Utilizati o masca de respirat cu filtru de clasa P2

Respectati normele locale in vigoare referitoare la materialele de prelucrat.

Se interzice prelucrarea de materiale care dau nastere la pulberi sau vaporii daunatori sanatati (ex. azbest).


Cand lucrati in spatii cu mult praf asigurati-v-a ca fantele de aerisire sunt libere. Daca este necesar sa indepartati praful, deconectati mai intai masina de reteaua electrica (utilizati numai obiecte nemetalice) si evitati deteriorarea componentelor interne.

Se interzice utilizarea de scule de slefuit deteriorate, deformate sau care vibreaza excesiv.

Din motive de siguranta, lucrati numai cu manseta de cauciuc (3) respectiv manerul suplimentar (5) montate pe masina.

4.9 Instructiuni de siguranta speciale pentru masini electrice conectate la retea:

Inainte de orice operatie de reglare, adaptare, intretinere sau curatare scoateti stecherul din priza.

 In timpul prelucrarii, in special a metalelor, in interiorul masinii se poate acumula praf conductiv. Acesta poate transmite energia electrica la carcasa masinii.

In aceste momente exista pericolul de electrocutare. De aceea este necesara curatarea periodica a masinii prin suflare de aer comprimat prin fantele posterioare de aerisire, cu motorul in functiune. Pentru aceasta operatie tineti bine masina in mana.

Se recomanda utilizarea unui exhaustor stationar prevazut cu intrerupator de protectie diferential (FI). Daca masina este oprită de intrerupatorul de protectie FI verificati-o si curatati-o. Pentru curatarea motorului consultati capitolul 8 Curatare.

4.10 Instructiuni de siguranta speciale pentru masini cu acumulatori:

Inainte de orice operatie de reglare, adaptare, intretinere sau curatare scoateti ecumulatorii din masina.

 Protejati acumulatorii de umiditate!

 Nu expuneti acumulatorii la foc!

Nu utilizati acumulatori defecti sau deformati!

Nu deschideti acumulatorii!

Nu atingeti si nu scurtcircuitati contactele acumulatorilor!

 Din acumulatorii Li-Ion defecti se poate scurge un lichid usor acid si inflamabil!!

 Daca atingeti lichidul scurs din acumulator clatiti cu multa apa. Daca lichidul intra in contact cu ochii dvs. spalati cu apa curata si prezentați-vă de urgență la medic!

5. Descriere

Vezi pag. 2

- 1 Cleste de fixare
- 2 Piulita cleste de fixare
- 3 Manseta de cauciuc *
- 4 Dispozitiv blocare ax *
- 5 Maner suplimentare *
- 6 Intrerupator glisant
- 7 Maner principal
- 8 Selector reglare turatie *
- 9 Filtru antipraf *
- 10 Indicator electronic Signal *
- 11 Tasta de deblocare acumulatori *
- 12 Tasta indicator capacitate *
- 13 Indicator capacitate si Signal *
- 14 Acumulatori *

*in functie de dotare

6. Punerea in functiune

6.1 Special pentru masini conectate la retea

 Inainte de punerea in functiune verificati daca tensiunea si frecventa specificate pe placuta de identificare a masinii corespund cu valorile din retea.

6.2 Special pentru masinile cu acumulatori

Filtru antipraf

 In medii de lucru cu mult praf montati obligatoriu filtrul antipraf (9).

 Cu filtrul antipraf (9) montat, masina se incalzeste mai repede. Blocul electronic protejeaza masina impotriva supraincalzirii (vezi capitolul 9).

Montare: Vezi pag. 2, fig. A.

Montati filtrul antipraf (9) ca in figura.

Demontare: Ridicati usor filtrul antipraf (9) de marginea superioara si trageți în jos.

Acumulator rotativ

Vezi pag. 2, fig. B.

Partea posterioara a masinii se poate roti în 3 trepte de 270°, adaptand astfel forma masinii la conditiile de lucru. Lucrati numai cand acumulatorul este bine fixat in pozitie.

Acumulator

Inainte de utilizare incarcati acumulatorul (14).

Cand puterea scade, reincarcati acumulatorul.

Temperatura optima de depozitare este intre 10°C si 30°C.

Acumulatorii Li-Ion „Li-Power“ sunt dotati cu indicator de capacitate si Signal (13):

- Apasati tasta (12) si LED-urile afiseaza gradul de incarcare a acumulatorilor
- Daca un LED clipseste, acumulatorul este aproape gol si trebuie reincarcat.

Demontarea si montarea acumulatorului

Demontare: Apasati tasta de deblocare (11) si trageți în jos acumulatorul (14).

Montare: Impingeți acumulatorul (14) pana se fixeaza in pozitie.

7. Utilizarea

7.1 Clestii de fixare

A! Diametrul axului sculei de slefuit trebuie sa se potriveasca perfect pe orificiul clestelui de fixare (1)!

Există clesti de fixare pentru diferite diametre de ax. Vezi capitolul Accesorii.


7.2 Montarea sculelor

Scoateți stecherul din priza!

A! Utilizati numai scule care corespund turatiei de relanti a masinii dvs.
Vezi Date tehnice.

A! Diametrul axului sculei trebuie sa corespunda perfect orificiului clestelui de fixare (1)!

A! La frezele de slefuit tip stift nu depasiti lungimea maxima libera l_0 admisa recomandata de fabricant!



Introduceti scula cu intreaga lungime a axului in clestele de fixare (1).

Fixati axul. (La GE 710 Compact cu cheia fixa de 13 mm din furnitura. La GA 18 LTX, GE 710 Plus, GA 18 LTX G, GE 950 G Plus prin actionarea dispozitivului de blocare a axului (4).

Strangeti piulita clestelui de fixare (2) cu cheia fixa de 19 mm.

A! Daca in clestele de fixare nu este montata nici o scula, nu strangeti clestele cu cheia ci insurubati-l manual!

7.3 Pornirea / oprirea

A! Mai intai porniti masina si apoi asezati scula pe piesa de lucru.

A! Evitati pornirea accidentală: opriti intotdeauna masina cand scoateti stecherul din priza sau cand apare o pana de curent.

A! La functionare continua, masina continua sa functioneze si daca este scapata din mana. De aceea tineti bine masina de manerele (3), (5), (7), asigurati-vă o pozitie stabila si sigura si lucrati cu multa atentie.

Pornirea: Impingeți intrerupatorul glisant (6) spre fata. Pentru functionarea continua apasati-l apoi pana se fixeaza in pozitie.

Oprirea: Apasati pe capatul posterior al intrerupatorului glisant (6) si eliberati.

7.4 Reglarea turatiei (numai la masinile de retea)


Turata poate fi selectata si reglata progresiv cu selectorul (8). Pentru turatii recomandate vezi tabelul de la pag. 3.

7.5 Recomandari de lucru

Slefuire, slefuire cu hartie abraziva, slefuire cu perii de sarma, lustruire: Apasati masina moderat si deplasati-o inainte si inapoi pe suprafata de prelucrat.

Frezare: Apasati masina moderat.

Trennschleifen:


La debitare lucrati intotdeauna in sens invers (vezi fig.). Altfel masina poate sari necontrolat din fanta de taiere. Impingeți masina moderat, cu o viteza adaptata la materialul prelucrat. Nu inclinati masina, nu apasati, nu vibrati.

8. Curatarea

8.1 Curatarea motorului

Curatati masina periodic, des si foarte bine cu aer comprimat suflat prin fantele de aerisire posterioare. Tineti bine masina in timpul acestei operatii.

9. Depanare

9.1 Masini electrice la retea:

- Protectie la suprasolicitare: turatia in sarcina scade FOARTE MULT. Temperatura motorului prea ridicata! Lasati masina sa functioneze in relanti pana la racirea motorului.
- Protectie la suprasolicitare: turatia in sarcina scade USOR. Masina este suprasolicitata. Continuati lucrul in sarcina mai redusa.
- Opritre automata de siguranta Metabo S: Masina SE OPRESTE singura. La o crestere brusca de consum de curent (de ex. la o blocare brusca a sculei sau in cazul unui recul) masina se deconecteaza. Opriti masina de la intrerupatorul glisant (6). Apoi porniti-normal si continuati lucrul. Evitati blocajele sculei. Vezi capitolul 4.2.
- Protectie la pornire accidentală: masina nu functioneaza. A intervenit protectia pentru pornire accidentală. Daca masina este pornita si se introduce stecherul in priza sau se restabileste alimentarea electrica dupa o pauza de curent, masina nu porneste. Opriti si reporniti masina.

9.2 Masini cu acumulatori:

- Indicatorul electronic Signal (10) este aprins si turatia in sarcina scade. Temperatura este prea ridicata! Lasati masina sa functioneze in relanti pana cand indicatorul electronic Signal se stinge.
- Indicatorul electronic Signal (10) clipeste si masina nu functioneaza. A intervenit protectia pentru pornire accidentală. Daca masina este pornita si introduceti acumulatorul, masina nu functioneaza. Opriti si reporniti masina

10. Accesori

Utilizati numai accesori Metabo originale.

Utilizati numai accesori care respecta cerintele si datele tehnice specificate in acest manual.

Montati accesoriile corect si sigur. Daca utilizati masina pe un suport, fixati-o in conditii de siguranta. Pierderea controlului asupra masinii poate provoca raniri grave.

- A Cesti de fixare (inclusiv piulite)

\varnothing 3 mm	= 6.31947
\varnothing 1/8"	= 6.31948
\varnothing 6 mm	= 6.31945
\varnothing 1/4"	= 6.31949
\varnothing 8 mm	= 6.31946
- B Bloc de fixare 6.27354 pentru fixare cand lucrati cu ax flexibil (strangeti surubul de fixare); pentru acesta:
- C Brida de fixare 6.27107 pentru fixarea sigura pe masa de lucru (strangeti surubul de fixare)
- D Incarcatoare pentru acumulatori: ASC 15, ASC 30 s.a.
- E Acumulatori: 4,0 Ah (6.25527); 3,0 Ah (6.25455)

Programul complet de accesori se gaseste in catalogul general Metabo.

11. Reparatii

 Toate reparatiile la masini electrice vor fi efectuate numai de personal calificat si autorizat!

Pentru reparatii la masini electrice defecte adresati-va distribuitorului dvs. sau unui atelier service autorizat.

Lista cu piese de schimb originale se gaseste la distribuitor.

12. Protectia mediului

Respectati normele locale in vigoare privitoare la debarasarea ecologica si reciclarea masinilor uzate, ambalajelor si accesoriilor.

 Numai pentru statele UE: Nu aruncați masinile electrice in gunoiul menajer! Conform Directivei europene 2002/96/CE pentru masinile electrice si electronice uzate si a normelor nationale in vigoare masinile electrice uzate trebuie colectate separat si supuse unui proces ecologic de revalorificare.

Instructiuni speciale pentru masini cu acumulatori:
Nu aruncați acumulatorii in gunoiul menajer!
Returnați acumulatorii defecti sau uzati distribuitorului Metabo!

Nu aruncați acumulatorii in apa.

Inainte de debarasare lasati masina sa mearga pana la descarcarea acumulatorului. Asigurati contactele impotriva scurtcircuitarii (ex. izolati cu banda adeziva).

13. Date tehnice

Explicatii la datele de la pag. 3.
Sub rezerva modificarilor tehnice.

U	= tensiune acumulatori
S	= dispozitiv de blocare ax pentru inlocuirea simpola a sculei
n	= turatie in relanti (turatie maxima)
n ₁	= turatie in sarcina
P ₁	= putere absorbita
P ₂	= putere
D _{max}	= diametru max. disc de slefuit
d	= orificiu de fixare al clestelui
m	= greutate cu cel mai mic acumulator / greutate fara cablu de alimentare

Valori masurate exprimate conform EN 60745.

Masina de clasa de protectie II

~ Current alternativ

--- Current continuu

Datele tehnice mentionate au tolerante (in functie de standardele in vigoare)

 Valori emisii

Astese valori permit evaluarea emisiilor masinii electrice si compararea masinilor intre ele.

ro ROMANA

In functie de conditiile de lucru, de starea masinii sau de sculele utilizate solicitarea reala poate fi mai mica sau mai mare decat cea mentionata. Pentru evaluare tineti duseama si de pauzele de lucru si de fazele cu solicitare redusa. In functie de valorile de evaluare luati masurile corespunzatoare de protectie pentru utilizator; ex. masuri organizatorice.

Valoare totala vibratii (suma vectoriala pe cele 3 coordonate) exprimata conform EN 60745:

$a_{h,SG}$ = valoare emisie vibratii

$K_{h,SG}$ = nesiguranta (vibratie)

U_M = dezechilibru

Nivele tipice de zgomot cu evaluare A

L_{pA} = nivel presiune zgomot

L_{WA} = nivel putere zgomot

K_{pA}, K_{WA} = nesiguranta

In timpul lucrului nivelul de zgomot poate depasi 80 dB(A).

 Utilizati antifoane!