

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS






RF 14-115




Manual de utilizare



Made in Germany



		RF 14-115 *1) Serie: 03823..
D _{max}	mm (in)	115(4 1/2)
t _{max1}	mm (in)	6(1/4)
M / I	- / mm (in)	M 14 / 20 (25/32)
n	min ⁻¹ (rpm)	800 - 2800
P ₁	W	1450
P ₂	W	780
m	kg (lbs)	4,3 (9.5)
a _{hV} /K _{hV}	m/s ²	< 2,5 / 1,5
L _{pA} /K _{pA}	dB(A)	92 / 3
L _{WA} /K _{WA}	dB(A)	103 / 3

CE *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU
 *3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013



2016-02-10, Volker Siegle
 Director ingineria si calitatea produselor
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Manual de utilizare

1. Declaratie de conformitate

Declaram pe proprie raspundere ca aceste freze pentru renovare, identificate prin tip si serie *), corespund tuturor specificatiilor si directivelor relevante *) si normelor *). Documentatia tehnica se afla la *) - vezi pag.3.

2. Utilizarea corespunzatoare

Masina, dotata cu accesorii Metabo originale, poate...

... indeparta tencuieli, resturi de adeziv pentru gresie si falanta, zugraveli, vopsele,
... neteziri trecerile dintre cofraje,
... asperiza suprafete de beton.

Masina, dotata cu oala de slefuit diamantata, poate de asemenea slefuit diferite suprafete. Nu utilizati masina pentru debitat, polizat, slefuit cu hartie abraziva, lustruit si prelucrat cu discuri de slefuit evantai.

Masina se utilizeaza numai pe uscat, fara apa.

Nasina este destinata utilizarii profesionale in industrie si ateliere.

Lucrati numai cu o instalatie de aspirare a prafului: conectati un aspirator de clasa M la stutul de aspiratie (1).

Pentru pagubele rezultate in urma utilizarii necorespunzatoare raspunde numai utilizatorul.

Respectati normele general recunoscute de protectie impotriva accidentelor si instructiunile de siguranta anexate.

3. Instructiuni generale de siguranta



Respectati paragrafele din text marcate cu acest simbol pentru propria dvs. siguranta si pentru protectia masinii dvs.



AVERTIZARE - Pentru a diminua pericolul de ranire, cititi cu atentie manualul.



AVERTIZARE - Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta. Nerespectarea sau omisiunea acestor instructiuni sau recomandari poate provoca electrocutare, arsuri si/sau raniri grave.

Pastrati instructiunile si recomandarile de siguranta pentru consultare ulterioara.

Transmiteti masina altor utilizatori numai insotita de intreaga documentatie.

3. Instructiuni speciale de siguranta

Instructiuni de siguranta comune pentru frezat si slefuit:

Utilizare

a) Aceasta masina electrica este destinata frezarii si slefuirii de suprafete. Respectati toate instructiunile de siguranta, recomandarile, prezenterile si datele primite impreuna cu aceasta masina. Nerespectarea urmatoarelor instructiuni poate duce la electrocutare, incendiu si/sau raniri grave.

b) Aceasta masina electrica nu este adevata pentru lustruit, slefuit cu perii de sarma, cu discuri de polizat si debitat sau cu discuri de slefuit evantai. Utilizarea masinii in alte scopuri decat cele specificate poate da nastere la pericole si raniri.

c) Nu utilizati accesorii neprevazute si nerez mandate de fabricant in mod special pentru aceasta masina. Chiar daca puteti monta un accesoriu pe masina nu inseamna ca acesta va functiona in siguranta.

d) Turatia admisa a uneltelelor montate trebuie sa fie cel putin egală cu turatia maxima specificata pe masina. Accesorile care se rotesc mai rapid decat admis, se pot rupe si pot fi proiectate.

e) Diametrul exterior si grosimea uneltei trebuie sa corespunda dimensiunilor masinii dvs.

Unelele si accesorile de dimensiuni necorespunzatoare nu pot fi ecrilate sau controlate suficient.

f) Frezele, flansele, oalele de slefuit diamantate sau alte accesorii trebuie sa se potriveasca perfect pe axul masinii dvs. Unelele care nu se potrivesc perfect pe axul masinii se rotesc neregulat, vibreaza puternic si pot duce la pierderea controlului.

g) Nu utilizati unele si accesorii deteriorate. Verificati inainte de fiecare utilizare daca unealta nu este aschiatata sau rupta, daca platoul de slefuit nu este rupt sau foarte uzat. Daca scapati masina sau unealta, verificati daca nu s-au deteriorat sau utilizati o alta unealta nedeteriorata. Dupa verificarea si montarea unelelei stati, atat dvs. cat si persoanele aflate in apropiere, in afara razei de acțiune a uneleei in miscare si lasati masina sa functioneze la turatia maxima timp de un minut. Unelele deteriorate se rup de cele mai multe ori in timpul acestui test.

h) Utilizati echipament de protectie personala. In functie de aplicatie utilizati masca totala, protectie pentru ochi sau ochelari. Utilizati de asemenea si masca antipraf, antifoane, manusi sau sort de protectie impotriva particulelor de material rezultate in urma slefuirii. Protejati-vi ochii de corpurile straine proiectate in spatiu in

timpul operatiei de slefuire. Masca antipraf filtrarea prafului generat de operatiile de slefuire. Daca va expune la zgromot puternic timp indelungat puteti suferi pierderea auzului.

i) **Alte persoane care se afla in apropiere trebuie sa pastreze o distanta sigura fata de zona de lucru si trebuie sa poarte echipament de protectie.** Fragmente de material prelucrat sau din unelte rupte pot provoca raniri si in afara zonei de lucru.

j) **Tineti masina numai de suprafetele izolate daca executati lucrari in cursul carora unealta poate atinge circuite electrice ascunse sau propriul cablu de alimentare.** Contactul cu un circuit sub tensiune poate pune sub tensiune si partile metalice ale masinii si poate duce la electrocutare.

k) **Tineti cablul de alimentare la distanta de unealta in rotatie.** Daca pierdeti controlul asupra masinii, cablul de alimentare poate fi taiat sau prins de masina si mana sau bratul dvs. pot fi antrenate spre unealta in rotatie.

l) **Nu lasati masina din mana inainte de oprirea completa a uneltei.** Unealta in rotatie poate atinge suprafata de sprijin si poate provoca pierderea controlului asupra masinii.

m) **Nu va deplasati cu masina in functiune.** Hainele dvs. pot atinge accidental unealta in rotatie si pot fi antrenate, provocand un contact intre unealta si corpul dvs.

n) **Curatati periodic fantele de aerisire ale masinii.** Suflanta motorului atrage praf in interiorul carcasei.

o) **Nu utilizati masina in apropiere de materiale inflamabile.** Scanteile pot aprinde aceste materiale.

p) **Nu utilizati unelte care necesita lichide de racire.** Utilizarea apei sau altor lichide de racire poate duce la electrocutare.

4.1 Reculul si instructiunile de siguranta corespunzatoare

Reculul este reactia brusca a uneltei in rotatie care se agata sau se blocheaza (freza, unelte de slefuit, etc.). Agatarea sau blocarea uneltei duce la oprirea brusca a uneltei in rotatie. In acest moment o masina necontrolata este proiectata in sens invers directiei de rotatie a uneltei in punctul de blocare.

Reculul apare ca urmare a utilizarii gresite a masinii si poate fi evitat prin masuri de protectie ca cele descrise in continuare.

a) **Tineti bine masina si aduceti corpul si bratele intr-o pozitie din care sa puteti prelua fortele de recul.** Utilizati intotdeauna manerul suplimentar, daca exista in dotare, pentru a avea un control cat mai bun asupra fortele de recul sau a momentelor de rectie. Operatorul poate controla fortele de recul si de reacție prin masuri adecvate.

b) **Nu apropiati mainile de uneltele in rotatie.** In cazul unui recul unealta se poate deplasa peste mana dvs.

c) **Evitati apropierea corpului dvs. de zona in care masina se poate deplasa in timpul unui recul.** Reculul proiecteaza masina in directie opusa sensului de miscare a uneltei in punctul de blocare.

d) **Lucrati cu multa atentie in apropiere de colturi, muchii ascunse, etc.** Nu permiteti uneltei sa sara din material sau sa se blocheze. Unealta in rotatie tinde sa se blocheze la colturi sau in contact cu muchii ascunse. Acest blocaj provoaca pierderea controlului sau reculul.

e) **Nu utilizati discuri cu lant sau danturate.** Astfel de unelte produc frecvent reculul sau pierderea controlului asupra masinii.

4.2 Instructiuni de siguranta specifice pentru frezat:

a) **Utilizati exclusiv freze special destinate masinii dvs. si capacul de protectie pentru aceste unelte.** Frezele nedestinate acestor masini nu pot fi acoperite suficient si nu sunt sigure.

b) **Capacul de protectie trebuie sa fie montat sigur pe masina si pentru siguranta maxima trebuie sa fie astfel montat, incat o parte cat mai mica a frezei sa fie indreptata spre utilizator.** Capacul de protectie protejeaza operatorul de contactul accidental cu freza precum si de scanteile care pot incendia hainele.

c) **Nu prelucrati suprafete cu armaturi expuse sau alte materiale similar.** Acestea pot provoca recul sau pierderea controlului asupra masinii.

d) **Inainte de utilizare verificati daca discurile de frezare se misca liber.** Eventual curatati.

e) **Nu utilizati freze deteriorate.**

f) **Lucrati cu deosebita atentie in apropiere de colturi, muchii sau console.** Pericol de recul sau de deteriorarea frezei.

g) Discurile de frezat sunt ascutite si pot fi incinse dupa utilizare. Atentie, pericol de ranire.

4.3 Instructiuni de siguranta specific pentru slefuit cu oale diamantate:

a) Utilizati numai unelte de slefuit admise pentru masina dvs. si aparatoarele adevarate acestora. Uneltele de slefuit neadmisite pentru masina dvs. nu pot fi acoperite suficient si nu sunt sigure.

b) Aparatoarea trebuie sa fie montata sigur pe masina si, pentru siguranta maxima, trebuie reglata astfel incat o parte cat mai mica a uneltei descopte sa fie indreptata spre operator. Aparatoarea protejeaza operitorul de fragmente de material, contactul accidental cu unealta de slefuit, precum si de scanteile care pot incendia hainele.

c) Uneltele de slefuit pot fi utilizate numai in aplicatiile recomandate.

d) Utilizati numai flanse de fixare nedeteriorate, de dimensiune si forma corespunzatoare uneltei utilizate. Flansele corespunzatoare sustin uneltele de slefuit.

4.4 Alte instructiuni de siguranta:

 **AVERTIZARE** – Utilizati permanent ochelari de protectie.


 Utilizati masca antipraf corespunzatoare.

Respectati instructiunile fabricantului de unelte sau accesoriu! Protejati uneltele de grasime si loviturii!

Uneltele trebuie depozitate si manevrate cu grijă, conform recomandarilor fabricantului.

Piesa de lucru trebuie sa fie asezata stabil si asigurata impotriva alunecarii, de ex. cu dispozitive de fixare. Piese de dimensiuni mari trebuie sprijinite suplimentar.

Daca utilizati unelte cu filet, capatul axului nu trebuie sa atinga fundul perforat al uneltei de slefuit. Asigurati-vă ca filetul uneltei de slefuit este suficient de lung pentru a prelua lungimea axului. Filetul uneltei de slefuit trebuie sa se potriveasca perfect pe ax. Pentru lungimea axului si filetul acestuia vezi pag. 3 si Capitolul 15 Date tehnice.

 Patrunderea de corperi straine poate bloca mecanismul de pornire. De aceea este necesar sa suflati periodic aer comprimat prin fantele posterioare de aerisire, cu motorul in functiune.

Tineti bine masina in timpul acestei operatiuni. Pulberile de materiale ca vopsele pe baza de plumb, unele esente de lemn, minerale si metale pot dauna sanatati. Atingerea sau inspirarea acestora poate produce reactii alergice si/sau imbolnavirea aparaturui respirator al utilizatorului sau persoanelor aflate in apropiere.

Pulberile unor esente de lemn ca stejar sau fag, sunt considerate cancerigene in special in combinatie cu sustante pentru prelucrarea lemnului (crom, tratamente pentru protectia lemnului). Materialele ce contin azbest pot fi prelucrate numai de personal calificat.

- Pentru a asigura o exhaustare adevarata, utilizati un aspirator Metabo de clasa M conectat la masina de slefuit.

- Asigurati o buna aerisire a zonei de lucru.

- Se recomanda utilizarea unei masti antipraf cu clasa de filtrare P2.

Respectati numele locale in vigoare pentru materialele prelucrate.

Se interzice prelucrarea de materiale care in timpul slefurii generaza pulberi sau vapori daunatori sanatati (ex. azbest).

Asigurati-vă ca in timpul lucrului in zonele cu mult praf fantele de aerisire sunt intotdeauna libere. Daca trebuie sa indepartati praful, deconectati mai intai masina de la retea de alimentare (utilizati obiecte nemetaale si avitati deteriorarea pieselor interioare).

Nu utilizati unelte deformate sau care vibreaza puternic.

Evitati deteriorarea circuitelor de gaz, apa, curent electric si pereti portanti.

Cand utilizati masina in exterior: montati un intrepruator de protectie FI cu curent de declansare de max 30 mA!

Scoateti steccherul din priza inainte de orice operatie de reglare, dotare sau intretinere.

Inlocuiti imediat manerul suplimentar deteriorat. Nu utilizati masina cu manerul suplimentar defect sau deteriorat.

Inlocuiti aparatoarea deteriorata sau rupta. Nu utilizati masina cu aparatoarea defecta.

5. Descriere

Vezi pag. 2.

1 Stut aspiratie

2 Orificii filetate pe carcasa (bilateral)

3 Suruburi fluture

4 Maner suplimentar

5 Saibe suport

6 Cheie pentru doua orificii

7 Unelte de frezare *

- 8 Ax
- 9 Buton blocare ax
- 10 Piulita de fixare *
- 11 Oala de slefuit diamantata *
- 12 Flansa suport *
- 13 Surub *
- 14 Saiba de siguranta *
- 15 Intrerupator glisant de pornire/oprire
- 16 Maner
- 17 Indicator electronic Signal
- 18 Selector turatie
- 19 Aparatoare
- 20 Profil pentru lucrari de margine
- 21 Surub fluture
- 22 Limitator adancime

* in functie de dotare / neinclus in furnitura

6. Punerea in functiune

! Inainte de punerea in functiune verificati daca tensiunea si frecventa inscrise pe placuta de identificare a masinii corespund cu valorile din reteaua de alimentare.

6.1 Montarea manerului suplimentar

! Lucrati numai cu manerul suplimentar (4) montat! Montati manerul ca mai jos.

Vezi pag. 2, fig. A.

- Introduceti saibele de fixare (5) in stanga si dreapta carcasei angrenajului.
- Montati manerul suplimentar (4) pe carcasa.
- Introduceti suruburile fluture (3) in stanga si dreapta manerului suplimentar (4) si insurubati usor.
- Reglati manerul suplimentar (4) in unghiul dorit.
- Strangeți bine manual suruburile fluture (3) din stanga si dreapta manerului.

6.2 Reglarea limitatorului de adancime

! Din motive de siguranta lucrati numai cu aparatoarea (19) livrata.

Vezi fig., pag. 2.

- Desurubati surubul fluture (21).
- Rotiti limitatorul de adancime (22) si adaptati inaltimea la unealta utilizata si la lucrarea executata.
- Strangeți bine manual surubul fluture (21).

6.3 Exhaustarea

! Lucrati numai cu exhaustare adecvata! Conectati un aspirator de clasa M la stutul de aspiratie (1).

7. Montarea uneltei de slefuit

! Inainte de orice operatie de dotare: scoateti stecherul din priza. Masina trebuie sa fie oprită si axul în repaus.

7.1 Blocarea axului

- !** Apasati butonul de blocare a axului (9) numai cu masina oprită!
- Apasati butonul de blocare (9) si rotiti manual axul (8) pana cand butonul de blocare se fixeaza in pozitie.

7.2 Montarea/demontarea uneltei de frezare

! Din motive de siguranta utilizati aparatoarea (19) cu limitatorul de adancimea (22) montat.

Vezi pag. 2, fig. B.

Montarea:

- Blocati axul (vezi Capitolul 7.1).
- Insurubati si strangeți in sens orar unealta (7) cu cheia pentru doua orificii (6).

Demontarea:

- Blocati axul (vezi Capitolul 7.1). Desurubati in sens antiorar unealta (7) cu cheia pentru doua orificii (6).

7.3 Montarea/demontarea oalelor de slefuit diamantate

! Din motive de siguranta utilizati aparatoarea (19) cu limitatorul de adancimea (22) montat.

Vezi pag. 2, fig. C.

Montarea:

- Introduceti flansa suport (12) pe axul (8). Aceasta este montata corect cand nu poate fi rotita pe ax.
- Asezati oala diamantata (11) pe flansa suport (12). Aceasta trebuie sa fie in contact perfect cu flansa.
- Cele doua fete ale piulitei de fixare (10) sunt diferite. Insurubati piulita de fixare pe ax cu marginea piulitei de fixare (10) in sus.
- Blocati axul (vezi Capitolul 7.1). Strangeți piulita de fixare (10) cu cheia pentru doua orificii (6) in sens orar.

Demontarea:

- Blocati axul (vezi Capitolul 7.1). Desurubati piulita de fixare (10) cu cheia pentru doua orificii (6) in sens antiorar.

8. Utilizarea

8.1 Reglarea turatiei

Reglati turatia optima pentru operatia efectuata cu selectorul (18).

8.2 Pornirea/oprirea

! Ghidati masina cu ambele maini.

! Mai intai porniti masina si apoi aduceti unealta in contact cu piesa de lucru.


! Impiedicati masina sa absoarba suplimentar pulberi si span. Porniti si opriti masina la distanta de acumulari de praf. Dupa oprire, depuneti

masina numai dupa oprirea completa a motorului.

A Evitati pornirea accidentală: opriti masina de la interupator inainte de a scoate sticherul din priza sau cand apare o pana de curent.

A La functionarea continua masina nu se opreste daca este scapata din mana. De aceea tineti bine masina cu ambele maini de manerale din dotare, asigurati-va o pozitie stabila si lucrati cu atentie.

Masini cu interupator glisant de pornire/oprire:



Pornire: Impingeți interupatorul glisant (15) spre fata. Pentru functionare continua apăsați apoi în jos pana se fixeaza in pozitie.

Oprire: Apăsați capatul posterior al interupatorului glisant (15) și eliberați.

9. Intretinerea

Inlocuiti discurile de frezat rupte sau uzate (vezi fig., pag. 2):

- Demontati unealta de frezat (vezi Capitolul 7.2).
- Desurubati surubul (13) in sens antiorar. Indepartati saiba de siguranta (14).
- Inlocuiti discul de frezat conform indicatiilor.

A Utilizati discuri de slefuit de acelasi tip.
(verwenden).

- Montati la loc toate piesele conform instructiunilor.

A Insurubati surubul (13) in sens orar si strangeti cu un cuplu de $7 \text{ Nm} \pm 1 \text{ Nm}$.

10. Curatarea

Curatarea motorului: Suflati periodic aer comprimat prin fantele posterioare de aerisire a motorului. Tineti bine masina in timpul acestei operatii.

11. Depanarea

Indicatorul electronic Signal (17) aprins si turatia in sarcina scade.

Temperatura bobinei este prea ridicata!
Lasati masina sa meargă ingol pana la stingerea indicatorului electronic Signal.

Indicatorul electronic Signal (17) clipeste si masina nu functioneaza. A intervenit protectia la pornire accidentală. Daca introduceti sticherul in priza si masina este pornita de la interupator sau daca se restabileste curentul in retea dupa o pana, masina nu porneste. Opriti si reporniti masina de la interupator.

12. Accesori

Utilizati numai accesorii Metabo originale.

Utilizati numai accesorii care corespund cerintelor si datelor mentionate in acest manual.

Programul complet de accesorii se gaseste in catalogul general Metabo.

13. Reparatii

A Masinile electrice defecte pot fi reparate numai de personal calificat autorizat!

Prezentati masinile electrice defecte unei reprezentante Metabo.

Lista pieselor de schimb se gaseste la distributiorii autorizati.

14. Protectia mediului

Praful rezultat in urma slefuirii poate contine substante daunatoare: nu aruncați in gunoiul menajer ci predati la un centru de colectare pentru deseuri speciale.

Respectati normele nationale referitoare la debarsarea ecologica si reciclarea masinilor uzate, ambalajelor si accesoriilor.

Protejati mediul si nu aruncați masinile electrice in gunoiul menajer. Respectati normele nationale in vigoare referitoare la colectarea diferentiată si reciclarea masinilor uzate, ambalajelor si accesoriilor.

15. Date tehnice

Explicatii la datele de la pag. 3.
Sub rezerva modificarilor tehnice.

D_{\max} = diametru max. unealta de slefuit

$t_{\max,1}$ = grosime max. a uneltei de slefuit in zona de fixare cand utilizati piulita de fixare (10)

M = filet ax

I = lungime ax de slefuire

n* = turatie la mers in gol (turatie maxima)

P₁ = putere absorbita

P₂ = putere nominala

m = greutate fara cablu de alimentare

Masuratori exprimate conform EN 60745.

masina cu clasa de protectie II

~ curent alternativ

* Anomalii energetice de inalta frecventa pot determina varieri de turatie. Acestea dispar in momentul in care anomalii sunt inlaturate.

Datele tehnice au tolerante (conform standardelor in vigoare utilizate).

Valori de emisie

Aceste valori permit evaluarea emisiilor masinii electrice si compararea diferitelor masini intre ele. In functie de conditiile de utilizare, de starea masinii sau a uneltelor utilizate valorile reale pot fi mai mari sau mai mici decat cele mentionate. Pentru evaluare luati in calcul pauzele de lucru si fazele cu sarcina redusa. In functie de valorile estimative obtinute luati masuri de protectie pentru operator, ex. masuri organizatorice.

Valoare totala vibratii (suma vectoriala pe trei coordinate) exprimata conform EN 60745:

a_{hV} = valoare emisie vibratii
(slefuire)

$K_{h,\dots}$ = incertitudine (vibratie)

Nivele acustice tipice exprimate in A:

L_{pA} = nivel presiune acustica

L_{WA} = nivel putere acustica

K_{pA}, K_{WA} = incertitudine

In timpul lucrului nivelul acustic poate depasi 80 dB(A).

 **Utilizati antifoane!**