

# **metabo®**



**BS 14.4 LT Impuls**

**BS 18 LT**

**BS 18 LT Impuls**

**BS LT Partner Edition**


**SB 14.4 LT Impuls**

**SB 18 LT**

**SB 18 LT Impuls**



## **INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE**

 13		BS 14.4 LT Impuls	BS 18 LT	BS 18 LT Impuls	BS LT Partner Edition	SB 14.4 LT Impuls	SB 18 LT	SB 18 LT Impuls
U	V	14,4	18	18	14,4	14,4	18	18
$n_0$	/min, rpm	1 	0 - 400					
		2 	0 - 1400					
$M_1$	Nm (in-lbs)		24 (212)	26 (230)	26 (230)	24 (212)	25 (221)	27 (239)
$M_2$	Nm (in-lbs)		28 (248)	-	30 (266)	28 (248)	29 (257)	-
$M_3$	Nm (in-lbs)		55 (487)	60 (531)	60 (531)	55 (487)	57 (505)	62 (549)
$M_4$	Nm (in-lbs)	2 	1,5 - 3,5 (13 - 31)					
		1 	3,5 - 13 (31 - 114)					
$D_{1\max}$ 	mm (in)	1 	13 ( $\frac{1}{2}$ )					
		2 	6 ( $\frac{1}{4}$ )					
$D_{2\max}$ 	mm (in)	1 	30 ( $1\frac{3}{16}$ )					
		2 	22 ( $7/8$ )					
$D_{3\max}$ 	mm (in)	2 	-	-	-	-	12 ( $15/32$ )	
s	/min, bpm	2 	-	-	-	-	28000	
m	kg (lbs)	1,3 Ah	1,6 (3.5)	-	1,7 (3.7)	-	1,7 (3.7)	-
		2,6 Ah	1,8 (4.0)	1,9 (4.2)	1,9 (4.2)	1,8 (4.0)	1,9 (4.2)	2,0 (4.4)
G	UNF(in)		1/2" - 20 UNF					
$D_{\max}$	mm (in)		13 ( $\frac{1}{2}$ )					
$a_h, ID/K_h, ID$	m/s <sup>2</sup>		-	-	-	-	16,5 / 2,0	17,0 / 2,0
$a_h, D/K_h, D$	m/s <sup>2</sup>		< 2,5 / 1,5					4,5 / 1,5
$a_h, S/K_h, S$	m/s <sup>2</sup>		< 2,5 / 1,5					
$L_{pA}/K_{pA}$	dB(A)		78 / 3			92 / 3	91 / 3	
$L_{WA}/K_{WA}$	dB(A)		89 / 3			103 / 3	102 / 3	

 EN 60745  
2006/42/EG, 2004/108/EG




Volker Siegle


Director Innovation, Research and Development  
Responsible Person for Documentation

© 2009 Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany

**SB...**



**BS...**





ASC 15



ASC 30



18 V 1,3 Ah 6.25468 Li-Power Compact



18 V 2,2 Ah 6.25469 Li-Power Plus



18 V 2,6 Ah 6.25457 Li-Power Plus



14,4 V 1,3 Ah 6.25467 Li-Power Compact



14,4 V 2,6 Ah 6.25456 Li-Power Plus



343396590



6.31281

Stimati clienti,

Va multumim pentru increderea acordata, achizitionind o masina electrica Metabo. Departamentul Metabo de asigurare a calitatii verifica cu atentie fiecare masina electrica si o supune unui control strict de calitate. Cu toate acestea durata de viata a unei masini depinde in foarte mare parte de dvs. Va rugam respectati recomandarile din aceste instructiuni si din documentatia inclusa. Cu cat veti acorda mai multa grija masinii dvs. electrice, cu atit veti prelungi durata functionarii sale ireprosabile.

## CUPRINS

- 1 Declaratia de conformitate
- 2 Utilizarea corespunzatoare
- 3 Instructiuni generale de siguranta
- 4 Instructiuni speciale de siguranta
- 5 Descriere
- 6 Caracteristici speciale
- 7 Punerea in functiune
- 8 Utilizarea
- 9 Recomandari
- 10 Accesorii
- 11 Reparatii
- 12 Protectia mediului
- 13 Date tehnice

### 1 Declaratia de conformitate

Prin prezenta declaram pe proprie raspundere ca acest produs respecta standardele si directivele mentionate la pag. 2.

### 2 Utilizarea corespunzatoare

Masina poate gauri metal, fileta, insuruba si gauri cu percutie (in functie de model).

Utilizatorul este singurul responsabil pentru defectiunile si deteriorarile provocate de utilizarea necorespunzatoare a masinii. Se vor respecta normele generale de protectie precum si instructiunile de siguranta incluse in acest manual.

### 3 Instructiuni generale de siguranta

Inainte de punerea in functiune a masinii cititi si familiarizati-vla cu instructiunile de siguranta si cu manualul de utilizare. Mentineti la indemana documentatia pentru consultare la nevoie si transmiteti-o mai departe odata cu masina electrica.

### 4 Instructiuni speciale de siguranta

Pentru siguranta dvs. si a masinii dvs. acordati o atentie deosebita paragrafelor marcate cu simbolul Atentie!

Protejati pachetele de acumulatori impotriva umezelii!

Nu utilizati acumulatori defecti sau deformati!

Nu aruncati acumulatorii in foc!

Nu deschideti pachetele de acumulatori!

Nu atingeti si nu scurtcircuitati contactele pachetelelor de acumulatori!

Din acumulatorii defecti poate curge o solutie iritanta! Daca acest lichide vin in contact cu pielea spalati imediat cu apa din abundenta. Daca lichidul din acumulatori va patrunde in ochi, spalati imediat cu apa curata si consultati un medic!

Masina poate fi utilizata numai cu mandrina Metabo corespunzatoare.

**Folositi casti de protectie la zgromot cand utilizati sculele cu percutie (sculele cu denuirea SB).** Expunerea la zgromot poate provoca pierderea auzului.

**Folositi manerele auxiliare livrate cu masina (in functie de model).** Pierderea controlului asupra sculei poate provoca ranirea utilizatorului.

**Tineti masina de suprafetele izolate atunci cand efectuati o operatie in care scula poate atinge cabluri ascunse.**

Atunci cand sculele ating cabluri sub tensiune pot provoca electrocutarea utilizatorului.

Asigurati-vla ca locul in care doriti sa lucrati este fara cabluri sub tensiune, tevi de gaz sau de apa (folosind un detector de metale de exemplu).

Nu folositi acumulatori defecti sau deteriorati!

Praful format din unele materiale cum ar fi vopsea sau contin plumb, unele specii de copaci, minerale sau metale pot fi daunatoare sanatatii. Contactul sau inhalarea acestui praf poate cauza reactii alergice si/sau boli respiratorii utilizatorului sau persoanelor din apropiere.

Unele tipuri de praf sunt clasificate ca fiind cancerogene cum ar fi praful de stejar si fag in special in impreuna cu aditivi pentru conservarea lemnului (cromul, conservanti pentru lemn). Materiale care contin azbest pot fi prelucrate doar de specialisti.

- Cand poate fi folosit un exhaustor acesta trebuie folosit.

- Locul de munca trebuie sa fie bine ventilat.

- Se recomanda utilizarea mastilor de protectie sa a filtrelor clasa P2.

Respectati reglementarile nationale referitoare la materialele cu care veti sa lucrati.

Asigurati piesele impotriva alunecarii cu ajutorul bridelor de fixare.

LED (12): Nu priviti lumina LED-ului prin instrumente optice, LED clasa 1M, clasificat prin DIN

EN 60825-1: 2003, lungime de unda: 400-700 nm; 300 μs.

### 5 Descriere

Consultati pag. 3

- 1 Maner suplimentar
- 2 Mandrina rapida
- 3 Intrerupator functie percutie\*
- 4 Selector moment de rotatie si gaurire
- 5 Selector trepte viteza(1 si 2)
- 6 Comutator directie de rotatie (selectare directie de rotatie, asigurare transport)
- 7 Tasta de deblocare pachet acumulatori
- 8 Indicator capacitate
- 9 Indicator si semnal capacitate
- 10 Pachet de acumulatori
- 11 Buton pentru functia impuls\*
- 12 Led
- 13 Intrerupator

\*la masinile cu aceasta dotare

## 6 Caracteristici speciale

Functia Metabo Impuls (in functie de dotare)  
Functia Impuls poate fi activata pentru insurubarea exacta a suruburilor sau pentru initierea comoda a insurubarii.  
Functia de monitorizare a acumulatorului extinde durata de viata a acestuia  
Protectia electronica de suprasarcina cu monitorizare integrala a temperaturii protejeaza masina si acumulatorul.  
Controlul cuplului pentru o gama larga de aplicatii.  
Prinderea hexagonală direct pe arbore pentru o masina mai scurta si mai usoara.  
• Cheie pentru schimbarea usoara a mandrinei chiar si daca aceasta este stransa prea tare.

## 7 Punerea in functiune

### Montati manerul suplimentar (1) (in functie de model).

Din motive de siguranta utilizati intotdeauna manerul suplimentar livrat.  
Deschideti colierul de strangere prin rotirea manerului suplimentar (1) in sens invers acelor de ceasornic. Apasati manerul suplimentar pe gulerul masinii. Strangeti bine manerul suplimentar la unghiu cerut de aplicatie.

## 8 Utilizarea

### 8.1 Protectie automata

Daca masina se opreste automat, modul de protectie automata a fost activat (un semnal sonor continuu). Sunetul de avertizare se opreste dupa maximum 30 de secunde sau cand este eliberat butonul (13).

#### Probleme si remedieri:

1. Acumulatorul este aproape descarcat (sistemul electronic previne descarcarea completa a acumulatorului evitand astfel deteriorarea acestuia). Daca LED-ul (9) se aprinde intermitent, acumulatorul este aproape descarcat. Daca este necesar, apasati butonul (8) si verificati LED-ul (9) pentru a vedea nivelul de incarcare.

Daca acumulatorul este aproape descarcat trebuie reincarcat.

2. Utilizarea continua in suprasarcina o perioada mare de timp activeaza protectia termica a masinii. Lasati masina sau acumulatorul sa se raceasca.

Nota: Daca acumulatorul este foarte cald acesta poate fi racit mai repede in incarcatorul dumneavoastra "AIR COOLED" charger.

Nota: Masina dumneavoastra se va raci mai repede daca o tineti sa mearga in gol.

3. Daca curentul este prea mare (de exemplu, daca masina se blocheaza o perioada mare de timp), masina se opreste automat.

Opriti masina eliberand butonul (13), apoi continuati lucrul normal. Incercati sa preventi blocarea masinii.

## 8.2 Acumulatorul

Inainte de utilizare incarcati pachetul de acumulatori (10).

**Acumulatorii "Li-Power" li-ion au o anumita capacitate si un indicator:** (9)

- Apasati butonul (8), LED-ul indica nivelul de incarcare.
- Daca un LED clipeste, acumulatorul este aproape descarcat si trebuie reincarcat.

## 8.3. Demontarea si montarea pachetului de acumulatori

**Demontarea:** apasati pe tasta de deblocare a pachetului de acumulatori (7) si scoateti pachetul de acumulatori (10).

**Montarea:** Impingeți pachetul de acumulatori (10) in lacas pina cind se fixeaza.

## 8.4. Directia de rotatie, asigurarea la transport (blocare conectare)

Actionati comutatorul directiei de rotatie (6) pentru selectarea directiei de rotatie si asigurarea in timpul transportului).

Consultati pag. 3 (depliati)

R = functionare spre dreapta

L = functionare spre stanga

0 = pozitie medie: asigurare in timpul transportului (blocare conectare)

## Selectarea treptei de viteza

**Atentie! Comutatorul (5) se actioneaza numai cind motorul este oprit.**

Actionati comutatorul (5)

1. Prima treapta (turatie redusa, moment de rotatie deosebit de mare)
2. A doua treapta (turatie mare)

## 8.6. Reglarea limitarii momentului de rotatie, gaurire

Apasati butonul (4) (moment de rotatie, gaurire)

1... = reglarea momentului de rotatie (cu limitare de moment)

selectare treapta de gaurire (moment de rotatie maxim)

Nota: momentul poate fi setat diferit in functie de treapta de viteza selectata! In viteza a 2- a de la 1.5 la 3.5 Nm si in prima treapta de la 3.5 la 12.5 Nm.



= gaurire – fara reglarea momentului de strangere (pentru moment maxim).

## 8.7. Gaurire si gaurire cu percutie (in functie de model)

Apasati butonul (3).



=gaurire cu percutie

Nota: Intotdeauna lucrati la turatii mari cand folositi functia percutie.



= gaurire normala fara percutie

## **8.8. Activarea/dezactivarea functiei Impuls (in functie de dotare)**

**Atentie! Nu lucrati timp indelungat in functia Impuls! (Motorul se poate supraincalzi)**

Actionati intrerupatorul pentru activarea/dezactivarea functiei impuls (11)

Butonul (11) clipeste cand functia impuls este activata.

**Nota:** Daca masina nu este utilizata approx. 5 minute functia impuls este dezactivata automat.

## **8.9. Pornirea si oprirea masinii, reglarea turatiei**

Actionati intrerupatorul (13).


Reglarea turatiei se face continuu.

**Nota:** Zgomotul care se auda la oprirea masinii este determinat de constructia acesteia (oprire rapida) si nu are nici o influenta asupra functionarii si duratei de viata a masinii.

## **8.10 Lumina LED**

pentru lucrul in zone cu putina lumina. LED-ul (12) se aprinde cand masina este pornita.

## **8.11. Mandrina rapida**



### **Deschiderea**

Rasuciti mantaua (2) in directia "AUF, RELEASE"


**Sunetul care se auda dupa deschiderea mandrinei este functional si se opreste dupa inchiderea mandrinei (2) in directie contrara.**

### **Prinderea sculelor**

- Deschideti mandrina si impingeți scula pînă la capat.
- Rasuciti mantaua (2) in directia "GRIP, ZU" pînă cind scula este fixata.

**-Atentie! Scula nu este inca fixata! Rotiti mandrina pînă la maxim – doar acum scula este fixata in siguranta.**

### **Demontarea mandrinei**



-Deschideti mandrina rapida.

- Desurubati surubul (a) (Atentie! Filet pe stinga)
- Desurubati mandrina rapida (1) cu cheia fixa (12)
- Blocati arborele cu o cheie subtire (c), desurubati mandrina (2) prin lovirea cu un ciocan de cauciuc in cheia imbus fixata in mandrina. Insurubarea se realizeaza in ordine inversa.

## **Curatarea**

Din cind in cind tineti masina cu mandrina in dreptata perpendicular in jos, rasuciti mantaua complet in directia "GRIP, ZU", apoi complet in directia "AUF, RELEASE". Praful acumulat cade din mandrina rapida.

## **9 Recomandari**

### **Gaurire**

De preferinta in treapta a doua de viteza (turatie mare).

-Activati functia impuls (in functie de model) pentru a gauri otel, aluminiu sau caramizi fara punctare sau gaurire prealabila.

-Gauriti caramizi si alte materiale fragile fara functia percutie (in functie de model).

-In cazul gaurilor adanci scoateti burghiu afara din cand in cand pentru a scoate praful sau spanul.

### **Insurubare**

De preferinta in treapta 1. (turatie redusa) si cu limitarea momentului de rotatie.

Pentru insurubarea in lemn cu suruburi cu capul deformat, activati functia Impuls (in functie de dotare)

Activati functia impuls (in functie de model) pentru a atinge momentul maxim de strangere.

-Mandrina poate fi demontata pentru functia de insurubare. Introduceti bit-ul direct in hexagonul din arborele masinii. Bit-ul pentru insurubat este fixat **daca montati accesoriul 6.31281**.

### **Filetarea**

Ungeti tarodul.

Selectati treapta 1. (turatie redusa). Reglati limitarea momentului de rotatie.

## **10 Accesorii**

Utilizati numai accesorii Metabo originale.

Pentru alegerea accesoriilor corespunzatoare, comunicati distribuitorului tipul exact al masinii dvs.

Cumparati numai pachete de acumulatori cu tensiune corespunzatoare pentru masina dvs.

## **11 Reparatii**

Reparatiile la masinile electrice vor fi efectuate numai de personal calificat.

Masinile Metabo care necesita reparatii pot fi prezentate la orice dealer autorizat Metabo.

## **12 Protectia mediului**

Ambalajele Metabo sunt 100% reciclabile.

Masinile si accesoriile uzate contin cantitati mari de materii prime si mase plastice care pot fi la rindul lor introduse in programul de reciclare.

Acumulatorii nu trebuie aruncati la gunoi. Aduceti acumulatorii defecti sau uzati la distribuitorii Metabo! Nu lasati acumulatorii sa intre in contact cu apa!



Niciodata nu aruncati masinile electrice la cosul de gunoi! Conform directivei Europene 2002/96/EC echipamentele electronice si electrice trebuie colectate

separat pentru reciclare.

### 13 Date tehnice

Explicatii la datele de la pag. 2. sub rezerva modificarilor tehnice.

U = tensiune acumulatori  
n<sub>0</sub> = turatie de mers in gol

Moment de stringere la insurubat:

M1 = insurubare moale (lemn)  
M2 = moment Impuls  
M3 = insurubare tare (metal)  
M4 = moment de stringere reglabil

Diametru max. burghiu

D1 max. = in otel

D2 max. = in lemn moale

D3 max. = in beton

s = rata maxima de  
percutie

m = greutate (cu cel mai mic  
pachet de acumulatori)

G = Filet ax

Dmax. = Deschidere mandrina

Valoarea vibratiei totale (insumata pe cele trei  
directii) determinata conform EN60745:

a<sub>h, ID</sub> = Nivelul vibratiilor (gaurire cu percutie in  
beton)

a<sub>h, D</sub> = Nivelul vibratiilor (gaurire in metal)

a<sub>h, S</sub> = Nivelul vibratiilor (strangere fara percutie)

K<sub>h</sub>, ... = Incertitudine de masurare (vibratii)

Valorile vibratiilor au fost masurate in conformitate  
cu standardul EN 60745 si poate fi folosit pentru  
compararea uneiscurile cu alta. Aceste valori pot fi  
folosite pentru estimarea sarcinii de vibratie. Aceste  
valori se aplică principalelor aplicatii ale masinii.  
Daca masina este folosita pentru alte aplicatii, cu  
alte accesori sau cu o mentenanța slabă, nivelul  
vibratiilor poate差别. Acestea pot crește  
considerabil sarcina de vibratii pe întreaga perioada  
a lucrului. O estimare a nivelului de expunere la  
vibratii trebuie să ia în calcul timpul cand masina  
este oprița sau cand funcționează în gol. Acest lucru  
poate reduce semnificativ nivelul expunerii pentru  
întreaga perioada de lucru.

Typical A-effective perceived sound levels:

L<sub>pA</sub> = Nivel de presiune acustica

L<sub>WA</sub> = Nivel de putere acustica

K<sub>pA</sub>, K<sub>WA</sub> = Incertitudine de masurare (nivel de  
zgomot)

In timpul functionarii nivelul zgomotului poate depasi  
85dB(A).

Atentie! Folositi antifoane!

Valorile au fost masurate in conformitate cu EN 6074