




**WEF 9-125 Quick
WEPF 9-125 Quick
WF 18 LTX 125 Quick
WPF 18 LTX 125 Quick**








Manual de utilizare




**WF 18 LTX 125 Quick
WPF 18 LTX 125 Quick**



**WEF 9-125 Quick
WEPF 9-125 Quick**



	WF 18 LTX 125 Quick *1) Seria: 01306..	WEF 9-125 Quick *1) Seria: 13060..	
U	V	18	-
D_{max}	mm (in)	125 (5)	
t_{max1}; t_{max2}; t_{max3}	mm (in)	8 ; 6 ; 6 ($\frac{5}{16}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{4}$)	
M / I	- / mm (in)	M 14 / 18 ($\frac{23}{32}$)	
n	min ⁻¹ (rpm)	8000	10000
P₁	W	-	910
P₂	W	-	430
m	kg (lbs)	2,4 (5.3)	2,1 (4.6)
a_{h,SG}/K_{h,SG}	m/s ²	4,5 / 1,5	5,5 / 1,5
a_{h,DS}/K_{h,DS}	m/s ²	2,5 / 1,5	< 2,5
L_{pA}/K_{pA}	dB(A)	83 / 3	88 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB(A)	94 / 3	99 / 3



CE *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU
 *3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013



2015-12-04, Volker Siegle

Director ingineria si calitatea produselor

*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany



ASC Ultra

C



ASC 15



ASC 30



etc.

D



18 V	3,0 Ah	6.25594	Li-Power
18 V	4,0 Ah	6.25591	Li-Power
18 V	5,2 Ah	6.25592	Li-Power

Manual de utilizare

1. Declaratie de conformitate

Declaram pe proprie raspundere ca polizoarele unghiuiale identificate prin tip si serie *1), corespund tuturor prevederilor relevante din directivile *2) si normele *3) in vigoare. Documentatia tehnica se gaseste la *4) - vezi pag. 3.

2. Utilizarea corespunzatoare

Polizoarele unghiuiale cu capplat, dotate cu accesorii Metabo originale, sunt destinate polizarii, slefuirii cu hartie abraziva, prelucrarii cu perii de sarma si debitarii de metal, beton, piatra si materiale similara fara apa de racire.

Pentru pagubele rezultante in urma utilizarii necorespunzatoare raspunde numai utilizatorul.

Respectati normele general recunoscute de protectie impotriva accidentelor si instructiunile de siguranta anexate.

3. Instructiuni generale de siguranta



Acordati atentie pasajelor din text marcate cu acest simbol pentru propria dvs. siguranta si protectia masinii dvs.!



AVERTIZARE - Pentru a diminua pericolul de ranire, cititi cu atentie manualul.



AVERTIZARE - Cititi toate instructiunile si recomandarile de siguranta. Nerespectarea sau omisiunea acestor instructiuni sau recomandari poate provoca electrocutare, arsuri si/sau raniri grave.

Pastrati instructiunile si recomandarile de siguranta pentru consultare ulterioara.

Pastrati toata documentatia si transmiteti-o mai departe impreuna cu masina.

4. Instructiuni speciale de siguranta

4.1 Instructiuni de siguranta pentru polizare, slefuire cu hartie abraziva, prelucrare cu perii de sarma si debitare:

Utilizarea

a) Aceasta masina poate fi utilizata ca polizor, slefitor cu perii de sarma sau cu hartie abraziva si taietor cu disc. Respectati toate instructiunile de siguranta, recomandarile, descrierile si datele primite impreuna cu masina. Nerespectarea instructiunilor de mai jos poate duce la electrocutare, incendii si/sau raniri grave.

b) Aceasta masina nu poate fi utilizata pentru lustruit.

Alte utilizari, decat cele specificate pot genera pot genera pericole, pagube si raniri.

c) Nu utilizati accesorii care nu sunt destinate si recomandate in mod special de fabricant pentru aceasta masina. Simplul fapt ca puteti fixa un accesoriu pe masina nu garanteaza utilizarea acestuia in conditii de siguranta.

d) Turatia maxima admisa pentru scula utilizata trebuie sa fie cel putin egala cu turatia maxima specificata pe masina.

Accesorile cu turatie mai mare decat cea admisa se pot rupe si pot fi aruncate din masina.

e) Diametrul exterior si grosimea sculei utilizate trebuie sa corespunda dimensiunilor masinii dvs. Sculele cu dimensiune necorespunzatoare nu pot fi acoperite si/sau controlate corespunzator.

f) Sculele cu filet trebuie sa se potriveasca perfect pe axul de fixare al masinii. In cazul sculelor fixate cu flansa, orificiul de fixare trebuie sa se potriveasca perfect pe forma flansei.

Sculele care nu se potrivesc perfect pe dispozitivul de fixare al masinii se rotesc neuniform, vibreaza puternic si pot duce la pierderea controlului.

g) Nu utilizati scule deteriorate.

Inainte de utilizare verificati daca discurile abrazive nu sunt aschiate sau rupte si daca periile de sarma nu au fire desprinse sau rupte.

Daca masina sau accesorile cad pe pardoseala verificati daca nu s-au deteriorat si utilizati o scula nedeteriorata.

Dupa ce verificati si montati o scula, pastrati o distanta corespunzatoare fata de scula in rotatie (atat dvs. cat si alte persoane aflate in apropiere) si lasati masina sa functioneze timp de un minut la turatie maxima.

Sculele deteriorate se rup in cele mai multe cazuri in cursul acestui test.

h) Utilizati echipament de protectie personala.

In functie de aplicatie utilizati protectie integrala pentru fata, pentru ochi sau ochelari de protectie. In functie de operatia efectuata utilizati masca anti-praf, antifoane, manusi de protectie sau sort de protectie care sa va protejeze de contactul cu particulele de material aruncate in urma prelucrarii.

Protejati-vi ochii de corpurile straine aruncate in timpul diferitelor operatii efectuate. Masca anti-praf sau de respirat trebuie sa filtreze praful sau pulberile rezultante in urma prelucrarii unor materiale speciale. Daca va expuneti timp indelungat unui nivel crescut de zgomot, va puteti pierde auzul.

i) **Asigurati distanta suficienta intre alte persoane si zona dvs. de lucru.**

Fiecare persoana care patrunde in zona de lucru trebuie sa poarte echipament de protectie.

Fragmente din materialul prelucrat sau din sculele rupte pot fi aruncate si pot provoca raniri si in afara zonei imediate a spatiului de lucru.

j) **Tineti masina de suprafetele izolate ale manerului cand efectuati lucrari in cursul carora scula utilizata poate veni in contact cu circuite electrice ascunse sau cu propriul cordon de alimentare.** Contactul cu un cablu sub tensiune poate pune sub tensiuni si componente metalice ale masinii, conducand astfel la electrocutare.

k) **Tineti cablul de alimentare la distanta de sculele in rotatie.**

Cand pierdeți controlul asupra masinii, cablul de alimentare poate fi tăiat sau prins de scula și mana sau bratul dvs. pot fi antrenate spre scula în rotație.

l) **Nu lasati masina din mana pana cand scula nu se opreste complet din miscare.**

Scula în rotație poate ajunge în contact cu suprafața pe care asezăti mașina și astfel puteți pierde controlul asupra masinii.

m) **Nu lasati masina sa mearga in timp ce va deplasati cu aceasta.** Hainele dvs. pot intra accidental în contact cu scula în rotație și pot fi antrenate de aceasta, provocându-vă raniri grave.

n) **Curatati periodic fantele de aerisire ale masinii.** Suflarea motorului atrage praf în carcasa motorului și o acumulare masivă de pulbere de metal poate genera pericole de natură electrică.

o) **Nu utilizati masina in apropiere de materiale inflamabile.** Scanteile rezultate în timpul lucrului pot aprinde aceste materiale.

p) **Nu utilizati scule care necesita lichid de racire.** Utilizarea apei sau altor lichide de racire poate duce la electrocutare.

4.2 Reculul si instructiunile de siguranta corespunzatoare

Reculul este reacția brusca în urma agătariei sau blocării unei scule în rotație, ca disc abraziv sau perie de sarma.

Agătarea sau blocarea în materialul prelucrat duce la oprirea brusca a sculei în rotație. Astfel masina scapata de sub control este aruncata în direcție opusa sensului de rotație a sculei la locul de blocare.

De exemplu, cand un disc abraziv se agata sau se blocheaza in material, marginea discului, care patrunde in piesa de lucru, se opreste si se poate rupe sau poate provoca un recul.

Discul abraziv se deplaseaza atunci spre utilizator sau in directie opusa, in functie de directia de rotatie a discului in punctul de blocare.

Discurile abrasive se pot rupe in astfel de cazuri.

Reculul apare ca urmare a utilizarii necorespunzătoare sau incorecte a masinii. Acesta poate fi evitat prin aplicarea unor masuri de siguranta descrise in continuare.

a) **Tineti masina bine cu ambele maini si adoptati o pozitie in care corpul si bratele dvs. sa poata prelua fortele generate de recul.** Utilizati intotdeauna manerul suplimentar, daca este in dotare, pentru a controla cat mai bine fortele de recul si momentele de cuplu invers la pornire.

Luand masurile de protectie corespunzatoare, operatorul poate controla fortele de recul.

b) **Nu apropriati mainile de sculele in rotatie.** In cazul unui recul scula va poate atinge si rani.

c) **Evitati patrunderea corpului in zona in care poate ajunge scula in rotatie in cazul unui recul.** Reculul impinge masina in directie opusa directiei de miscare a sculei in punctul de blocare.

d) **Lucrati cu atentie in zone dificile (colturi, margini, muchii ascunse, etc.). Nu permiteti sculelor sa 'sara' din piesa de lucru si sa se agate in material.** Scula in rotație tinde sa se agate in material in zona colturilor si muchiilor ascunse sau daca 'sare' din material. Ca urmare puteti pierde controlul masinii si poate lua nastere un recul.

e) **Nu utilizati panze cu lant sau danturate.** Acest tip de scule provoaca deselorii reculul si pierderea controlului asupra masinii.

4.3 Instructiuni speciale de siguranta pentru slefuit si debitat:

a) **Utilizati numai accesoriiile de slefuit admise pentru masina dvs. si capacele de protectie corespunzatoare acestora.** Accesoriiile de slefuit nerecomandate pentru masina dvs. nu pot fi acoperite suficient si sunt nesigure.

b) **Discurile de slefuit adancite trebuie montate astfel incat suprafața slefuitoare sa se afle sub marginea capacului de protectie.**

Discurile de slefuit montate incorrect, care depasesc marginea capacului de protectie, nu pot fi acoperite suficient si sigur.

c) **Aparatoarea trebuie sa fie fixata bine pe masina si reglat astfel, incat sa asigure maximum de protectie (adica o parte cat mai mica posibil din accesoriul de slefuit sa fie expusa operatorului).**

Aparatoarea are rolul de a proteja operatorul de fragmentele de material sau de contactul accidental cu accesoriiile de slefuit.

d) **Accesoriiile de slefuit pot fi utilizate exclusiv pentru aplicatiile recomandate.**

Ex. Nu slefuiti cu partea laterală a unui disc de taiat. Discurile de taiat degroseaza materialul cu multa disului. O forta aplicata lateral poate sparge acest tip de discuri.

e) **Utilizati numai flanse de fixare nedeteriorate, de marime si forma corespunzatoare discului de slefuit selectat.**

Flansele corespunzatoare sprijina discurile de slefuit si reduc astfel pericolul ruperii acestora.

Flansele pentru discuri de taiat pot fi deosebite fata de flansele pentru alte accesorii de slefuit.

f) **Nu utilizati discuri de slefuit uzate de la masini mai mari.**

Discurile de slefuit de la masinile mai mari nu sunt proiectate pentru turatatile ridicate ale polizoarelor mici si se pot rupe.

4.4 Alte instructiuni speciale de siguranta pentru debitat:

a) **Evitati blocarea discului de taiat in material sau o apasare prea mare a masinii.**

Nu executati taieturile exagerat de adanci.

Suprasolicitarea discului de taiat duce la uzarea acestuia si la cresterea tendintei sale de rasucire, indoire sau blocare, dand nastere reculului sau rupand scula de slefuit.

b) **Evitati zonele din fata si din spatele discului de taiat in rotatie.**

Daca impingeti discul de taiat in material dinspre corpul dvs. spre exterior, in cazul unui recul, masina impreuna cu discul in miscare poate fi aruncata spre corpul dvs.

c) **Daca discul de taiat se blocheaza sau daca intrerupeti lucrul, opriti masina si asteptati oprirea completa a discului.**

Nu incercati sa scoateti discul inca in miscare din taietura; puteti provoca un recul.

Stabiliti si eliminati cauza blocarii discului in material.

d) **Nu porniti din nou masina, cat timp discul se mai afla in materialul prelucrat.**

Lasati discul sa atinge mai intai turatia maxima inainte de a continua cu atentie taierea.

Altfel discul se poate agata in material, poate sari din piesa de lucru sau poate provoca un recul.

e) **Sprijiniti placile sau piesele mari pentru a reduce riscul de recul prin blocarea discului de taiat in material.**

Piese de mari dimensiuni se pot indoi sub propria lor greutate. Astfel de piese trebuie sprijinite pe ambele parti ale discului atat in, apropiere de fanta de taiere, cat si la margini.

f) **Lucrati cu atentie deosebita cand taiati 'buzunare' in pereti sau alte zone cu vizibilitate redusa.** Discul de taiat poate atinge conducte de gaze sau apa, circuite electrice sau alte obiecte si poate provoca un recul.

4.5 Instructiuni speciale de siguranta pentru slefuit cu discuri de hartie:

a) **Nu utilizati discuri de hartie supradimensionate ci respectati recomandarile fabricantului cu privire la dimensiuni.**

Discurile de hartie care depasesc platoul pot provoca raniri precum si blocarea sau ruperea discurilor sau recul.

4.6 Instructiuni speciale de siguranta pentru slefuit cu perii de sarma:

a) **Retineti ca periile de sarma pierd fire metalice chiar si in timpul utilizarii obisnuite.**

Nu suprasolicitati sarma prin apasare prea mare. Bucatile de sarma aruncate din perie pot patrunde foarte usor prin imbracaminta subtire si/sau prin piele.

b) **Daca se recomanda utilizarea unei apatatorii, evitati ca peria si aparatul sa intre in contact.** Perile plate sau de tip oala isi pot mari diametrul in functie de apasare si de forta centrifuga.

4.7 Alte instructiuni de siguranta:



AVERTIZARE – Utilizati intotdeauna ochelari de protectie.

Utilizati suporturi elastice, daca acestea sunt livrate impreuna cu accesorile de slefuit si daca se recomanda utilizarea lor.

Respectati recomandarile fabricantului de masini si accesorii! Protejati discurile de grasi si loviturile!

Discurile de slefuit trebuie depozitate si manevrate cu grijă, conform recomandarilor producatorului.

Nu utilizati discurile de taiat pentru operatii de polizare!

Se interzice aplicarea de presiune laterală asupra discurilor de taiat.

Piesa de lucru trebuie sa fie asezata in pozitie stabila si asigurata impotriva alunecarii, de ex. cu dispozitive de fixare. Piese de mari dimensiuni trebuie sprijinite corespunzator.

Daca utilizati accesorii de slefuit cu filet, capatul axului nu trebuie sa depaseasca baza orificiului sculei de slefuit. Asigurati-vă ca filetul sculei de slefuit este suficient de lung pentru a prelua intreaga lungime a axului.

Filetul de pe scula de slefuit trebuie sa corespunda filetului de pe ax. Pentru lungimea si filetul axului vezi pag. 3 si capitolul 14 Date tehnice.

Pulberile unor materiale ca vopsele pe baza de plumb, unele esente de lemn, minerale sau metale pot fi daunatoare sanatatii. Atingerea sau inspirarea acestor pulberi pot determina reactii alergice si/sau imbolnavirea aparatului respirator al utilizatorului sau persoanelor aflate in apropiere.

Anumite pulberi, ca cele de stejar sau fag, sunt considerate cancerigene, in special in combinatie cu substante aditionale utilizate in prelucrarea lemnului (substante pe baza de crom, materiale de protectie pentru lemn). Materialele ce contin azbest pot fi prelucrate numai de personal calificat.

- utilizati o instalatie de exhaustare
- asigurati o buna ventilatie a spatiului de lucru
- se recomanda utilizarea unei masti de protectie cu filtru de clasa P2

Respectati normele locale in vigoare referitoare la materialele prelucrate.

Se interzice prelucrarea materialelor care dau nastere in timpul lucrului la pulberi sau vapori toxici (ex. azbest).

Asigurati-vă ca în timpul lucrului în condiții de praf în exces, fantele de aerisire sunt mereu libere. Dacă este necesată îndepărarea prafului, deconectați mașina de la rețea, utilizați numai obiecte nemetalice și evitați deteriorarea componentelor interne ale mașinii.

Se interzice utilizarea de scule deteriorate, deformate sau căute vibrația.

Evitati deteriorarea tevilor de gaze si apa, a circuitelor electrice si a peretilor portanti (electricitate statica).

Daca utilizati masina in aer liber, montati o siguranta diferentiala FI cu curent max. de declansare de 30 mA!

Inlocuiti imediat manerele deteriorate sau rupte.
Nu utilizati masina cu manerul defect.

Nu utilizati aparatori deteriorate. Verificati inainte de orice utilizare daca aparatoarea nu este rupta, deformata sau uzata.

Aceasta masina electrica nu este destinata lustruirii. Utilizarea necorespunzatoare duce la pierderea garantiei! Motorul se poate supraîncalzi si masina se poate deteriora. Pentru lustruit se recomanda utilizarea masinilor unghiulare de lustruit.

4.8 Instructiuni speciale de siguranta pentru masini electrice alimentate din retea:

Scoateti steccherul din priza inainte de orice operatie de reglare, montaj de accesoriu, intretinere sau curatare.

 În timpul lucrului, mai ales la prelucrarea metalelor, în mașina se poate acumula praf sau pulbere conduceatoare de electricitate. Aceasta poate duce la transmiterea de energie electrică la carcasa mașinii și la pericolul de electrocutare.

De aceea este necesar să curătați mașina periodic: tineti bine mașina în mana și, cu motorul mergând, suflați aer comprimat prin fantele de aerisire posterioare ale mașinii.

Se recomanda utilizarea unei instalatii de aspirat stationare si montarea unei sigurante diferențiale (FI) inaintea acestaia. La deconectarea polisorului

prin declansarea sigurantei diferențiale mașina trebuie verificata si curatata (vezi cap. 9 - Curatare).

4.9 Instructiuni speciale de siguranta pentru masini electrice cu acumulatori:

Akkupack aus der Maschine entnehmen bevor irgendeine Einstellung, Umrüstung, Wartung oder Reinigung vorgenommen wird.



Protejati acumulatorii de umezeala!



Protejati acumulatorii de foc!

Nu utilizati acumulatori defecti sau deformati!
Nu deschideti acumulatorii!
Nu atingeți contactele acumulatorilor și nu le scurtcircuitează!



Din acumulatorii Li-Ion defecti se poate scurge un lichid inflamabil, usor acid!



Daca lichideul scurs din acumulatori intra in contact cu pielea, spalati cu multa apa.

Daca lichidul intra in contact cu ochii, spalati cu apa curata si prezentați-vă imediat la un medic specialist!

5. Descriere

Vezi pag. 2.

- 1 Brida pentru insurubarea/desurubarea manuala a mandrinei (fara scule) *
- 2 Piulita de fixare (fara scule) *
- 3 Flansa suport
- 4 Ax
- 5 Buton pentru blocarea axului
- 6 Aparatoare
- 7 Maner suplimentar / Maner suplimentar cu amortizor de vibratii
- 8 Intrerupator glisant de pornire / oprire *
- 9 Maner
- 10 Blocaj de siguranta *
- 11 Intrerupator tragaci *
- 12 Indicator electronic Signal *
- 13 Tasta pentru deblocarea acumulatorilor *
- 14 Tasta indicatorului de capacitate *
- 15 Indicator de capacitate si Signal *
- 16 Acumulatori *
- 17 Filtru pentru praf
- 18 Piulita de fixare *
- 19 Cheie pentru doua orificii *
- 20 Maneta pentru fixarea aparatorii
* in functie de dotare / neinclus in furnitura

6. Punerea in functiune

6.1 Special pentru masini alimentate la retea

 Inainte de punerea in functiune asigurati-va ca tensiunea si frecventa inscrise pe placuta

de identificare a masinii corespund cu valorile din reteaua de alimentare.

! Montati in circuit un intrerupator cu disjunctoare cu curent max. de declansare de 30 mA.

6.2 Special pentru masini cu acumulatori

Filtru pentru praf

! Cand lucrati in spatii cu mult praf, montati filtrul pentru praf (17).

! Cand filtrul pentru praf (17) este montat, masina se incalzeste mai repede. Blocul electronic protejeaza masina de supraincalzire (vezi capitolul 10.).

Montare: Veki pag. 2, fig. A. Montati filtrul de praf (17) ca in figura.

Demontare: Ridicati usor filtrul de praf (17) de marginile superioare si trageti-l in jos.

Acumulatori rotativi

Veki pag. 2, fig. B.

Partea posterioara a masinii poate fi rotita in 3 pozitii pana la 270° pentru a adapta forma masinii la conditiile de lucru. Lucrati numai cu acumulatorii bine fixati in pozitie.

Acumulatorii

Incarcati acumulatorii (16) inainte de utilizare.

Reincarcati acumulatorii cand puterea acestora scade.

Temperatura optima de depozitare este intre 10°C si 30°C.

Acumulatorii Li-Ion „Li-Power“ sunt dotati cu indicator de capacitate si Signal (15):

- Apasati tasta (14) si becurile LED indica starea de incarcare.
- Daca un LED clipseste, acumulatorii sunt aproape descarcati si trebuie reincarcati.

Demontarea si montarea acumulatorilor

Demontare: Apasati tasta de deblocare a acumulatorilor (13) si trageti in jos acumulatorii (16).

Montare: Impingegeti acumulatorii (16) pana cand se fixeaza in pozitie.

6.3 Montarea manerului suplimentar

! Lucrati numai ca manerul suplimentar (7) montat! Manerul suplimentar poate fi insurubat pe partea stanga sau dreapta a masinii.

6.4 Schutzhabe anbringen

! Din motive de siguranta utilizati numai aparatoarea speciala destinata uneltei de slefuit utilizate! Veki si capitolul 11. Accesorii.

Aparatoare pentru slefuit

Destinata prelucrarii cu discuri de polizat, slefuitoare cu lamele si discuri de debitat diamantate.


Veki pag. 2, fig. E.

- Asezati aparatoarea (6) in pozitia indicata.

- Apasati maneta si rotiti aparatoarea astfel incat partea inchisa sa fie indepartata spre utilizator.

- Eliberati maneta si rotiti aparatoarea pana cand maneta se fixeaza in pozitie.

- Verificati fixarea corecta: Maneta trebuie sa fie fixata in pozitie si aparatoarea nu trebuie sa poata fi rotita.



Utilizati numai unelte pe care aparatoarea le poate depasi cu min. 3,4 mm.

7. Montarea discului de slefuit

! Inainte de montarea uneltelor scoateti acumulatorii din masina / stecherul din priza. Masina trebuie sa fie oprită si axul in repaus.

! Cand lucrati cu discuri de debitat utilizati, din motive de siguranta, aparatoarea pentru discuri de debitat (vezi capitolul 11. Accesorii).

7.1 Blocarea axului

! Apasati butonul de blocare a axului (5) numai cu axul in repaus.

- Apasati butonul de blocare a axului (5) si rotiti manual axul (4) pana cand butonul de blocare se fixeaza in pozitie.

7.2 Montarea discului de slefuit

Veki pag. 2, fig. C.

- Asezati flansa suport (3) pe ax. Aceasta este montata corect cand nu mai poate fi rotita pe ax.

- Asezati discul de slefuit pe flansa suport (3). Discul de slefuit trebuie sa se sprijine uniform pe flansa suport. Flansa din tabla a discului de debitat trebuie sa se sprijine pe flansa suport.

7.3 Montarea/demontarea piulitei de fixare fara scule) (in functie de dotare)

! Strangeti manual mandrina (fara scule) (2)!

! In timpul lucrului brida (1) trebuie sa fie culcata pe piulita de fixare (2).

Montarea piulitei de fixare (fara scule) (2):

! Cand utilizati unelte cu o grosime mai mare de 6 mm in zona de fixare, se interzice utilizarea piulitei de fixare (fara scule)! In aceste cazuri utilizati piulita de fixare (18) cu cheia pentru doua orificii (19).

- Blocati axul (vezi capitolul 7.1).

- Ridicati brida (1) piulitei de fixare.

- Asezati piulita de fixare (2) pe ax (4).

Veki pag. 2, fig. D.

- Tineti de brida (1) si rotiti piulita de fixare in sens orar.

- Coborati din nou brida (1).
- Desurubati piulita de fixare (fara scule) (2).**

- Blocati axul (vezi capitolul 7.1).
- Ridicati brida (1) a piulitei de fixare.
- Desurubati **manual** piulita de fixare (2) in sens antiorar.

Nota: Daca piulita de fixare (2) este blocata o puteti desuruba si cu o cheie pentru doua orificii.

7.4 Insurubare/desurubare piulita de fixare



Insurubarea piulitei de fixare (18):

Cele doua fete ale piulitei de fixare sunt diferite. Insurubati piulita de fixare dupa cum urmeaza: aufschrauben:

Vezi pag. 2, fig. D.

A) pentru discuri de slefuit subtiri:

Marginea piulitei de fixare (18) trebuie sa fie indreptata in sus pentru a permite fixarea in siguranta a discului de slefuit subtire.

B) pentru discuri de slefuit groase:

Marginea piulitei de fixare (18) trebuie sa fie indreptata in jos pentru a permite fixarea in siguranta a discului de slefuit gros.

- Blocati axul. Insurubati si strangeti piulita de fixare (18) cu cheia pentru doua orificii (19) in sens orar.

Desurubarea piulitei de fixare:

- Blocati axul (vezi capitolul 7.1). Desurubati piulita de fixare (18) cu cheia pentru doua orificii (19) in sens antiorar.

8. Utilizare

8.1 Pornire / oprire

! Conduceti masina cu ambele maini.

! Mai intai porniti masina si apoi aduceti unealta in contact cu suprafata de prelucrat.


! Evitati ca masina sa aspire suplimentar praf si span. Tineti masina la distanta de depozite de praf in timpul pornirii si opririi. Lasati masina din mana numai dupa oprirea motorului.

! Evitati pornirea accidentală: opriti masina de la intrerupator cand scoateti stecherul din priza sau cand intervine o pana de curent.

! Evitati pornirea accidentală: opriti masina de la intrerupator inainte de a extrage acumulatorii din masina.

! La functionarea continua, masina functioneaza mai departe chiar daca este scapata din mana. De aceea tineti masina cu ambele maini de manerele din dotare, adoptati o pozitie stabila si lucrati cu multa atentie.

Masini cu intrerupator glisant:




Pornire: Impingeți intrerupatorul glisant (8) spre fata. Pentru funcționare continuă apăsați-l în jos pînă se fixează în poziție.

Oprire: Apăsați capătul posterior al intrerupătorului (8) și apoi eliberați-l.

Masini cu intrerupator de siguranta (cu functia "mâna moartă"):

(Masini cu indicativul WP..., WPF..., WEP..., WEPP...)



Pornire: Impingeți butonul de blocare (10) în direcția sagetă și apăsați tragaciul (11).

Oprire: Eliberați intrerupătorul tragaci (11).

8.2 Recomandari de lucru

Slefuire cu disc si cu hartie abraziva:

Apăsați moderat masina și deplasați-o într-o mică rea de du-te / vino pentru ca suprafata prelucrată să nu se incinge prea tare.

Degrosare: pentru rezultate optime lucrati cu unealta in unghi de 30° - 40° fata de suprafata.

Debitare:



Pentru debitare lucrați întotdeauna în sens invers (vezi fig.). Altfel apare pericolul ca masina să "sara" necontrolat din fanta de taiere. Lucrați cu avans moderat, adaptat materialului prelucrat. Nu inclinați, nu apăsați și nu vibrați masina.

Prelucrare cu perii de sarma:

Apăsați masina moderat.

9. Curatare

Curatarea motorului: curatati periodic masina cu aer comprimat suflat prin fantele posterioare de aerisire alemasinii. Tineti bine masina in timpul acestor operatii.

Curatarea filtrului de aer: curatati periodic; demontati filtrul si curatati cu aer comprimat.

10. Depanare

10.1 Masini alimentate de la retea:

- Protectie la suprasolicitare: turatia scade PRONUNTAT.** Temperatura motorului este prea ridicata! Lasati masina sa functioneze in gol pana cand se raceste.
- Protectie la suprasolicitare: turatia scade USOR.** Masina este suprasolicitata. Continuati lucrul cu solicitare redusa.

- Oprire de siguranta automata Metabo S: Masina se OPRESTE automat.

La cresterea rapida a curentului (ca in cazul unui blocaj brusc sau unui recul) masina se opreste. Opriti masina de la intrerupatorul glicant (8). Apoi reporniti masina si continuați normal lucrul. Evitati un nou blocaj. Vezi capitolul 4.2.

- Protectie la pornire accidentală: masina nu functioneaza.

A intervenit protectia la pornire accidentală. Daca masina este pornita de la intrerupator si introduceti steccherul in priza sau daca revine curentul in retea dupa o pauza, masina nu porneste. Opriti masina de la intrerupator si apoi reporniti-o.

10.2 Masini cu acumulatori:

- **Indicatorul electronic Signal (12) este aprins si turatia scade.** Temperatura este prea mare! Lasati masina sa mearga in gol pana se stinge semnalul electronic Signal.
- **Indicatorul electronic Signal (12) clipseste si masina nu functioneaza.** A intervenit protectia la pornire accidentală. Daca masina este pornita de la intrerupator si introduceti acumulatorii, masina nu porneste. Opriti masina de la intrerupator si apoi reporniti-o.

11. Accesori

Utilizati numai accesorii Metabo originale.

Vezi pag. 4.

Utilizati numai accesorii care indeplinesc cerintele si datele specificate in acest manual.

A Aparatoare pentru debitat

Pentru discuri de debitat si discuri de debitat diamantate

Montati conform descrierii pentru "Aparatoare pentru polizat" (capitolul 6.4).

B Protectie de mana pentru slefuit cu hartie abrasiva si perii de sarma

Pentru platane suport, platane de slefuit si perii de sarma.

Montati protectia de mana sub manerul suplimentar lateral.

C Incarcatoare

D Acumulatori

Programul complet de accesorii se gaseste in catalogul general Metabo.

12. Reparatii

 Masinile electrice defecte pot fi reparate numai de personal calificat!

Prezentati masinile electrice defecte la un distribuitor Metabo autorizat.

Lista pieselor de schimb se gaseste la distribuitorii autorizati.

13. Protectia mediului

Pulberea rezultata in urma slefuirii poate contine substante nocive: nu aruncați in gunoiul menajer ci predăți la un centru de colectare pentru deseuri speciale.

Respectați normele naționale referitoare la debărasarea ecologică și reciclarea masinilor, ambalajelor și accesoriilor uzate.

 Numai pentru statele UE: nu aruncați masinile electrice în gunoiul menajer! Conform Directivei europene 2002/96/CE pentru mașini electrice și electronice uzate și transpunerea în legislația națională, mașinile electrice uzate trebuie colectate diferențiat și supuse unui proces ecologic de revalorificare.

Instructiuni speciale pentru masini cu acumulatori:

Nu aruncați acumulatorii în gunoiul menajer! Predați acumulatorii uzati la distribuitorii Metabo!

Nu aruncați acumulatorii în apa.

Inainte de debarasare descarcati acumulatorii in masina. Asigurati contactele impotriva scurtcircuierii (de ex. cu banda izolatoare).

14. Date tehnice

Explicatii la datele de la pag. 3.

Sub rezerva modificarilor tehnice.

U	= tensiune acumulatori
D _{max}	= diametru max. al uneileti utilizate
t _{max,1}	= grosime max. admisa a uneileti in zona de fixare la utilizarea piulitei de fixare (18)
t _{max,2}	= grosime max. admisa a uneileti in zona de fixare la utilizarea piulitei de fixare Quick (2)
t _{max,3}	= disc de slefuit/disc de debitat: grosime max. admisa a uneileti
M	= filet ax
	= lungime ax de slefuire
r [*]	= turatie la mers in gol (turatie maxima)
P ₁	= putere absorbita
P ₂	= putere nominala
m	= greutate cu acumulatorul cel mai mic/greutate fara cablu de alimentare

Valori masurate exprimate conform EN 60745.

Masina cu clasa de protectie II

~ Curent alternativ

== Curent continuu

Datele tehnice mentionate au tolerante in functie de standardele utilizate.

***Anomalii electromagnetice:**

Sub influenta unor anomalii electromagnetice severe din exterior in cazuri izolate pot aparea fluctuatii temporare de turatie sau poate interventi protectia la pornire accidentalala. In aceste cazuri opriti si reporniti masina.

⚠ Valori emisii

Acste valori permit evaluarea masinii si comparatia cu alte masini similare. In functie de conditiile de lucru, de starea masinii sau a uneltelelor utilizate solicitarea reala poate fi mai mare sau mai mica decat valorile mentionate. Pentru evaluare luati in calcul si pauzele de lucru si fazele cu solicitare redusa. Pe baza valorilor estimative adaptate corespunzator, luati masuri de protectie pentru utilizatori, de ex. masuri organizatorice.

Valoare totala vibratii (suma vectoriala pe trei coordinate) exprimata conform EN 60745:

$a_{h, SG}$ = valoare emisie vibratii
(slefuire de suprafete)

$a_{h, DS}$ = valoare emisie vibratii
(slefuire cu platan de slefuit)

$K_{h, SG/DS}$ = incertitudine (vibratie)

Nivele acustice tipice evaluate in A:

L_{pA} = nivel presiune acustica

L_{WA} = nivel putere acustica

K_{pA}, K_{WA} = incertitudine

In timpul lucrului nivelul de zgomot poate depasi 80 dB(A).

⚠ Utilizati antifoane!